

Besiktningsprotokoll

Referensnummer	Systemnummer	
1	1	

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Granaten 38		FT	1	EG

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjänar
1	TA8	T		Rum	?	250	
2	FF8	F		Tak	?	450	
3	TA2	T		Fläktrum	?	950	
4	FF2	F		Tak	?	827	
5							

B3

1	Handlingar	Pos	Anmärkningar			Utfall
1.1	☐ Ritningar					
1.2	☐ DU-instruktioner	1.1	Saknades vid besiktningsstillfället			1
1.3	☐ Föregående OVK-protokoll					
1.4	☐ Proj. värden/luftflödesprotokoll	1.4	Saknades vid besiktningsstillfället			1
1.5	☐ Övrigt					
2	Föroreningar	3.9	Don saknades i toaletter, betjänas av FF2			1
2.1	☐ Uteluftskanal					
2.2	☐ Filterdel	3.7	Ingen tilluft i 2 av 3 kontorsrum, Ta2			2
2.3	☐ Batterier					
2.4	☐ VVX	3.7	Ojämna flöden kontor, samt lunchrum saknar tilluft.			2
2.5	☐ Fläktdel					
2.6	☐ Kanaler					
2.7	☐ Don					
2.8	☐ Rensningsmöjligheter					
2.9	☐ Fläktrum					
2.10	☐ Övrigt					
3	Funktioner					
3.1	☐ Filterdel					
3.2	☐ Batterier					
3.3	☐ VVX					
3.4	☐ Spjäll					
3.5	☐ Styr/Regler/Övervakning					
3.6	☐ Fläktar					
3.7	☐ Luftflöden					
3.8	☐ Kanaler		Möjliga energibesparande åtgärder i systemet			
3.9	☐ Don		17.Installation av värmeåtervinning med ventilationsvärmeväxlare.			
3.10	☐ Övrigt					
4	Klimat					
4.1	☐ Temperatur		26.Injustera kanalsystem enl. proportionalitetsmetoden.			
4.2	☐ Odör		28.Anpassa luftflöden till gällande verksamhet.			
4.3	☐ Drag					
4.4	☐ Ljud					
4.5	☐ Brukarsynpunkter					
4.6	☐ Övrigt					
	Uppdragstyp	Bilagor	Bil. Beteckn.	Besiktning	Datum	
	☐ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning		Förra besiktn		
	☐ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		Denna besiktn	2024-10-16	
	☐ Ombesiktning	☐ L: Flöde/Driftid/Effekt		Nästa besiktn	2027-10-16	
	☐ Utökad kontroll	☐ E: Aggregatprot		Ombesiktn		
	☐ Egenkontroll	☐ Intyg		Underskrift		

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
BFS 2011:16 OVK1

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning		Byggnadens adress		Postnr	Ort	
Granaten 38		Smedjegatan 14		522 33	Tidaholm	
Byggnadsägaren		Postadress		Postnr	Ort	
Vontech AB		ÄVÄGEN 12		52232	Tidaholm	
Faktureringsadress		Postadress		Postnr	Ort	
Medins Ventilation AB		Sätunagatan		521 41	Tidaholm	
Fastighetsansvarig/Förvaltare			Telefonnr	Fax / e-post		
				-		
Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet		BRA i m ²	Ant. Lgh	Ant. lokaler
1	1	Kontor, omkl				1

A2 - Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Bes.kat.	Besiktningsdatum	Besiktningsresultat	Ombesiktning datum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
TA8	1	2024-10-16	EG		2030-10-16		
FF8	1	2024-10-16	EG		2030-10-16		
TA2	1	2024-10-16	EG		2030-10-16		
FF2	1	2024-10-16	EG		2030-10-16		

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning. ☒ JA ☐ Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

Märkeffekter för aggregat, okända.

Besiktningsman

Jakob Sandahl

Telefon nr

0708662349

Fax / e-post

Jakob@fkpsot.se

Företag

Falköpingssotningsdistrikt

Postadress

Postgårdsgatan 13

Postnr

521 36

Ort

Falköping

Certifieringsorgan

Rise

Cert.nummer

C000328

Giltighetstid

2029-01-30

Behörighetsnivå

K

Ort, Datum för underskrift

Falköping 2024-10-16

Namnteckning






Falköpings Sotningsdistrikt AB

Postgårdsgatan 13
521 36 FALKÖPING

INTYG

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Granaten 38		Smedjegatan 14	
Internt byggnadsnamn			
1			
Systemnr			
TA8,FF8, TA2,FF2			
Besiktningsman	Besiktningsdatum	Ort, Datum för underskrift	
Jakob Sandahl	2024-10-16	Falköping 2024-10-16	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
EG	2030-10-16		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.för gån	Cert.nr
Falköpings sotningsdistrikt	K	Rise	C000328

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden