



Funktionskontroll av Ventilationssystem

Besiktningens utlåtande		Nästa besiktning senast 2026-09-14	
		☒ Godkänd	☐ Ej godkänd
Fastighetsbeteckning Västana 9:2		Behörighet ☒ K _r	Sakkunnig Jan-Erik Alveteg
Brukare (om annan än fastighetsägare) Distriktsveterinärerna		☐ K _i	Cert nr: 6052
Adress Visselmyravägen 7		☐ N _r	Företag Ventilation & klimatservice AB
Byggnadsår		☐ K _i	Arbets nr: 0141-23 56 00
Ombyggnadsår		☐ N _i	Adress Ringtrastvägen 6
		☐ E/S	Postadress 591 37 Motala
			Underskrift sakkunnig 
			Besiktningens datum 2023-09-14

Byggnadens ägare		Adress Visselmyravägen 7 591 75 Borensberg		Tel nr
Driftansvarig Daniel Ström		Adress		Tel nr
Tidigare besiktning		Ventilationssystem typ (S, F, FT, FTX) FTX	Byggnad	Systembeteckning LB03
Verksamhet Veterinärstation		Antal lägenheter	Drifttider Dag 1-5 06.00-18.00	Nyttjandetider

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning 1 = bör åtgärdas 2 = skall åtgärdas A = åtgärdat	Be- döm	Å
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL				
1.1	☐ Ritningar	6.1	☐ Uteluftdon				
1.2	☐ Driftinstruktion	6.2	☐ Ersättningsluft				
1.3		6.3	☐ Överluft				
1.4		6.4	☐ Tilluftdon	7.1	Beräknad frånluftsmängd 62 l/s Uppmätt 61 l/s Beräknad tilluftsmängd 60 l/s Uppmätt 58 l/s		
2	KANALSYSTEM	6.5	☐ Frånluftdon				
2.1	☐ Luftintag	6.6	☐ Spiskåpa				
2.2	☐ Aggregatanslutn.	6.7	☐ Spisfläkt		Saleryds LOKE LT 01		
2.3	☐ Otätheter kanalsystem	6.8	☐ Verksamhet		Märkeffekt fläktar 2x91 w		
2.4	☐ Smuts i kanal	6.9					
2.5	☐ Kortslutning	6.10					
2.6	☐ Uteluft/avluf	7	PROVNINGAR				
2.7	☐ Avluftöppning	7.1	☒ Totaltluftflöde				
3	FLÄKTRUM/VIND	7.2	☐ Delluftflöde				
3.1	☐ Åtkomlighet	7.3	☐ Tilluftstemperatur				
3.2	☐ Belysning	7.4	☐ ntvvx % vid t ute °C				
3.3	☐ Avlopp	7.5	☐ Relativ fuktighet				
3.4		7.6	☐ Ljudnivå				
3.5		7.7					
4	FLÄKTAGGREGAT	7.8					
4.1	☐ Ljud/vibrationer	8	ÖVRIGT				
4.2	☐ Frontluckor	8.1	☐ Fuktskador				
4.3	☐ Filter	8.2	☐ Övr. iakttagelser				
4.4	☐ Fläktar	8.3	☐ Brukarsynpunkter				
4.5	☐ Fläktrem	8.4					
4.6	☐ Återluft	8.5					
4.7	☐ VVX-funktion						
4.8	☐ Försmutsning						
4.9	☐ Spjällfunktion						
4.10	☐ Dränering						
4.11							
4.12							
5	STYR OCH REGLER						
5.1	☐ Manöver						
5.2	☐ Styrning						
5.3	☐ Brand						
5.4	☐ Reglering						
5.5	☐ Larm						
5.6	☐ Indikering						
5.7	☐ Inställningsvärde						
5.8							
5.9							


Funktionskontroll av Ventilationssystem

Besiktningens utlåtande		Nästa besiktning senast 2026-09-14	
		☒ Godkänd	☐ Ej godkänd
Fastighetsbeteckning Västana 9:2		Behörighet ☒ K _r	Sakkunnig Jan-Erik Alveteg
Brukare (om annan än fastighetsägare) Distriktsveterinärerna		☐ K _i	Cert nr: 6052
Adress Visselmyravägen 7		☐ N _r	Företag Ventilation & klimatservice AB
Byggår		☐ K _i	Arbets nr: 0141-23 56 00
Ombyggnadsår		☐ N _i	Adress Ringtrastvägen 6
		☐ E/S	Postadress 591 37 Motala
			Underskrift sakkunnig 
			Besiktningens datum 2023-09-14

Byggnadens ägare		Adress Visselmyravägen 7 591 75 Borensberg		Tel nr
Driftansvarig Daniel Ström		Adress		Tel nr
Tidigare besiktning		Ventilationssystem typ (S, F, FT, FTX) FTX	Byggnad	Systembeteckning LB04
Verksamhet Veterinärstation		Antal lägenheter	Drifttider Dag 1-5 06.00-18.00	Nyttjandetider

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning 1 = bör åtgärdas 2 = skall åtgärdas Å = åtgärdat	Be- döm	Å
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL				
1.1	☐ Ritningar	6.1	☐ Uteluftdon				
1.2	☐ Driftinstruktion	6.2	☐ Ersättningsluft				
1.3		6.3	☐ Överluft				
1.4		6.4	☐ Tilluftdon	7.1	Beräknad frånluftsmängd 75 l/s Uppmätt 75 l/s Beräknad tilluftsmängd 75 l/s Uppmätt 76 l/s		
2	KANALSYSTEM	6.5	☐ Frånluftdon				
2.1	☐ Luftintag	6.6	☐ Spiskåpa				
2.2	☐ Aggregatanslutn.	6.7	☐ Spisfläkt		Östberg Heru 160T		
2.3	☐ Otätheter kanalsystem	6.8	☐ Verksamhet		Märkeffekt fläktar 2x150 w		
2.4	☐ Smuts i kanal	6.9					
2.5	☐ Kortslutning	6.10					
2.6	☐ Uteluft/avluf	7	PROVNINGAR				
2.7	☐ Avluftöppning	7.1	☒ Totalluftflöde				
		7.2	☐ Delluftflöde				
		7.3	☐ Tilluftstemperatur				
3	FLÄKTRUM/VIND	7.4	☐ ntvvx ☐ % vid t ute °C				
3.1	☐ Åtkomlighet	7.5	☐ Relativ fuktighet				
3.2	☐ Belysning	7.6	☐ Ljudnivå				
3.3	☐ Avlopp	7.7					
3.4		7.8					
3.5							
4	FLÄKTAGGREGAT	8	ÖVRIGT				
4.1	☐ Ljud/vibrationer	8.1	☐ Fuktskador				
4.2	☐ Frontluckor	8.2	☐ Övr. iakttagelser				
4.3	☐ Filter	8.3	☐ Brukarsynpunkter				
4.4	☐ Fläktar	8.4					
4.5	☐ Fläktrem	8.5					
4.6	☐ Återluft						
4.7	☐ VVX-funktion						
4.8	☐ Försmutsning						
4.9	☐ Spjällfunktion						
4.10	☐ Dränering						
4.11							
4.12							
5	STYR OCH REGLER						
5.1	☐ Manöver						
5.2	☐ Styrning						
5.3	☐ Brand						
5.4	☐ Reglering						
5.5	☐ Larm						
5.6	☐ Indikering						
5.7	☐ Inställningsvärde						
5.8							
5.9							

Funktionskontroll av Ventilationssystem

Besiktningsutlåtande		Nästa besiktning senast 2026-09-14	
		☒ Godkänd ☐ Ej godkänd	
Fastighetsbeteckning Västana 9:2		Behörighet ☒ K _r	Sakkunnig Jan-Erik Alveteg
Brukare (om annan än fastighetsägare)		☐ K _i	Cert nr: 6052
Adress Visselmyravägen 7		☐ N _r	Företag Ventilation & klimatservice AB
Byggår		☐ K _i	Arbets nr: 0141-23 56 00
Ombyggnadsår		☐ N _i	Adress Ringtrastvägen 6
		☐ E/S	Postadress 591 37 Motala
			Underskrift sakkunnig 
			Besiktningsdatum 2023-09-14

Byggnadens ägare		Adress Visselmyravägen 7 591 75 Borensberg		Tel nr
Driftansvarig Daniel Ström		Adress		Tel nr
Tidigare besiktning		Ventilationssystem typ (S, F, FT, FTX) FTX	Byggnad	Systembeteckning LB05
Verksamhet Kontor		Antal lägenheter	Drifttider	Nyttjandetider

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning 1 = bör åtgärdas 2 = skall åtgärdas Å = åtgärdat	Be- döm	Å
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL				
1.1	☐ Ritningar	6.1	☐ Uteluftdon				
1.2	☐ Driftinstruktion	6.2	☐ Ersättningsluft				
1.3		6.3	☐ Överluft				
1.4		6.4	☐ Tilluftdon	7.1	Beräknad frånluftsmängd 95 l/s Uppmätt 95 l/s Beräknad tilluftsmängd 90 l/s Uppmätt 90 l/s		
2	KANALSYSTEM	6.5	☐ Frånluftdon				
2.1	☐ Luftintag	6.6	☐ Spiskåpa				
2.2	☐ Aggregatanslutn.	6.7	☐ Spisfläkt		Östberg Heru 160T		
2.3	☐ Otätheter	6.8	☐ Verksamhet		Märkeffekt fläktar 2x150 w		
	kanalsystem	6.9					
2.4	☐ Smuts i kanal	6.10					
2.5	☐ Kortslutning	7	PROVNINGAR				
2.6	☐ Uteluft/avluft	7.1	☒ Totalluftflöde				
2.7	☐ Avluftöppning	7.2	☐ Delluftflöde				
3	FLÄKTRUM/VIND	7.3	☐ Tilluftstemperatur				
3.1	☐ Åtkomlighet	7.4	☐ ntvvx % vid t ute °C				
3.2	☐ Belysning	7.5	☐ Relativ fuktighet				
3.3	☐ Avlopp	7.6	☐ Ljudnivå				
3.4		7.7					
3.5		7.8					
4	FLÄKTAGGREGAT	8	ÖVRIGT				
4.1	☐ Ljud/vibrationer	8.1	☐ Fuktskador				
4.2	☐ Frontluckor	8.2	☐ Övr. iakttagelser				
4.3	☐ Filter	8.3	☐ Brukarsynpunkter				
4.4	☐ Fläktar	8.4					
4.5	☐ Fläktrem	8.5					
4.6	☐ Återluft						
4.7	☐ VVX-funktion						
4.8	☐ Försmutsning						
4.9	☐ Spjällfunktion						
4.10	☐ Dränering						
4.11							
4.12							
5	STYR OCH REGLER						
5.1	☐ Manöver						
5.2	☐ Styrning						
5.3	☐ Brand						
5.4	☐ Reglering						
5.5	☐ Larm						
5.6	☐ Indikering						
5.7	☐ Inställningsvärde						
5.8							
5.9							