

Fasader		Fastighetsbeteckning	Datum	Signatur
		FJÄRILEN 40	2023-02-21	EEH
Projektnamn	Löpnr	Fastighetsadress	Leq dBA*	Lmax dBA*
TRV VSB Inventering	304	Köpmangatan 2	68	91

Fasad mot nordväst



- ☐ Fönster som ej har inventerats
och behöver bytas ut
☐ Fönster som har inventerats
och behöver bytas ut

Noteringar:

	Grönmarkerad byggdel behöver <u>inte</u> åtgärdas
	Rödmarkerad byggdel behöver åtgärdas
*Observera att nivåerna är de högsta nivåerna vid fasaden vänd mot järnvägen.	

Fasader		Fastighetsbeteckning	Datum	Signatur
		FJÄRILEN 40	2023-02-21	EEH
Projektnamn	Löpnr	Fastighetsadress	Leq dBA*	Lmax dBA*
TRV VSB Inventering	304	Köpmangatan 2	68	91

Fasad mot sydost



Fönster som ej har inventerats
och behöver bytas ut

Fönster som har inventerats
och behöver bytas ut

Noteringar:

Grönmarkerad byggdel
behöver inte åtgärdas

Rödmarkerad byggdel
behöver åtgärdas

*Observera att nivåerna är de högsta nivåerna vid fasaden vänd mot järnvägen.

Fasader		Fastighetsbeteckning	Datum	Signatur
		FJÄRILEN 40	2023-02-21	EEH
Projektnamn	Löpnr	Fastighetsadress	Leq dBA*	Lmax dBA*
TRV VSB Inventering	304	Köpmangatan 2	68	91

Fasad mot nordost 2



- ☐ Fönster som ej har inventerats
och behöver bytas ut
☐ Fönster som har inventerats
och behöver bytas ut

Noteringar: Eftersom byggnaden har en komplex form finns det två fasadsidor mot nordost riktningen. Därför delas dessa upp i 1 samt 2. 1 är den nordligaste delen medan 2 är mer riktad mot ost.

Grönmarkerad byggdel
behöver inte åtgärdas

Rödmarkerad byggdel
behöver åtgärdas

*Observera att nivåerna är de högsta nivåerna vid fasaden vänd mot järnvägen.