


Referens nr:.....	Funkis A
Plats för stämpel	

Fastigheten

Fastighetsbeteckning/Byggnadsnummer Getinge-Brogård 1:60 /		Byggnadens adress Brogatan 14		Postnr 30575	Ort Getinge
Byggnadsägare Falkenbergs Sparbank		Postadress Nygatan 38		Postnr 31131	Ort Falkenberg
Faktureringsadress Ägaren		Postadress		Postnr	Ort
Fastighetsansvarig/Förvaltare Falkenbergs Sparbank			Telefonnummer	Fax	e-post
Driftansvar Falkenbergs Sparbank			Telefonnummer	Fax	e-post
Kommun Halmstad kommun		Postadress Box 153		Postnr 301 05	Ort HALMSTAD
Internt byggnadsnamn Sparbanken Getinge	Internt nummer	Verksamhet Kontor (Bank)	Bruksarea 217m ²	Antal lägenheter	Antal lokaler

Besiktningensman

Sakkunnig Fredrik Hageltorn		Företag AB Falkenbergs Plåtslageri		Adress Kanslistvägen 7		Postnr 31139	Ort Falkenberg
Telefon 0346-12853	Fax 0346-58810	e-post fredrik@fbgplatslageri.com		Funkis medlnr	Underskrift 		
Behörighet Riks K	Certifikatnr 5847	Cert-org Kiwa	Giltighetstid 20200630	Underskriftsdatum 2018-12-14			

Protokoll med bilagor finns hos byggnadsnämnden och fastighetsägaren.

Besiktningensutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Ingår samtliga vent.system för byggnaden i denna besiktning <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej					Besiktningensresultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt		
Systemnr	Besiktningensintervall	Besiktning	Besiktningensresultat	Ombesiktning senast	Nästa besiktning	Mätprotokoll (bil) nr	Gällande ventilationsnorm
FF1	3 år	2018-11-28	G		2021-11-28		SBN 80
FF2	6 år	2018-11-28	G		2024-11-28		SBN 80
TA/FA	3 år	2018-11-28	G		2021-11-28		SBN 80

Besiktningensresultat

Förklaringar: 1 = åtgärdas innan nästa OVK 2 = åtgärdas snarast 0 = Information som ligger utanför OVK-uppdraget

System	Komponent	Smuts	Fukt	Otätthet	Flöde	Funktion	Övrigt	Anmärkning i klartext	Systemdel
TA/FA	Flöde				1			Överensstämmer inte med ritningen.	
TA/FA	Ritning						1	Ritningen är EJ i relation.	

Allmänna omdöme, Kommentarer

 Ritningen stämmer inte överens med hur det ser ut idag. Flödena skiljer sig från ritningen, men det följer dagens normer för verksamheten.
Men ritningen bör göras om och de nya flödena föras in.

Systeminformation - FF1

Systemnr FF1		Flöde börvärde: 20 l/s.	Systemtyp F	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKn: 1	Byggår: 1985	Ombyggår:
Betjäna: Kontor fd kök				Placering: Kontor fd kök			
Samkör:			Drifttid helfart: 24/7		Drifttid delfart:		
Tidigare OVK besiktning	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:		
Ej kontrollerat Del:				Ej kontrollerat Orsak			

Systeminformation - FF2

Systemnr FF2		Flöde börvärde: 20 l/s.	Systemtyp F	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKn: 1	Byggår: 1985	Ombyggår:
Betjäna: WC övervakning				Placering: WC övervakning			
Samkör:			Drifttid helfart: 24/7		Drifttid delfart:		
Tidigare OVK besiktning	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:		
Ej kontrollerat Del:				Ej kontrollerat Orsak			

Systeminformation - TA/FA

Systemnr TA/FA		Flöde börvärde: 380 l/s.	Systemtyp FTX	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKn: 1	Byggår: 1985	Ombyggår:
Betjäna: Bank				Placering:			
Samkör:			Drifttid helfart: 6-18		Drifttid delfart: övrig tid		
Tidigare OVK besiktning	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:		
Ej kontrollerat Del:				Ej kontrollerat Orsak			