



Brandshultsvägen 11, 313 92 Oskarström, www.cisternvard.se

Cisterninnehavare

Namn

Halmstad Kommun

Utdelningsadress

Postnummer och ortnamn

Halmstad

Telefon (även riktnummer)

Kevin 072-0850229

Rapport över återkommande kontroll av cistern enligt MSBFS 2018:3

(max 50 m³ eller max 150 m³ på tankstationer) med anslutna rör och tillhörande utrustning

Fastighet

Fastighetsbeteckning

Harplinge 5:49

Utdelningsadress

Harplingegården

Postnr och ort

Harplinge

Uppgifter om cistern

- ☐ Ovan mark ☐ Inom vattenskyddsområde
☐ I mark ☐ Skylt vattenskyddsområde
☒ I byggnad ☒ Utom vattenskyddsområde

Cistern är kontrollerbar runtom Flampunkt c°
☐ Ja ☒ Nej 55-100graderCisternens rymd liter Slag av vätska
4000 Eo 1

Installerad år

Okänt

Internt cistern nr

3790701

Tillverkningsnummer

Okänt

Cv nummer

6078

Tillverkare Getinge Mekaniska

Typ av cistern

- ☐ K-cistern
☒ S-cistern
☐ Skyddad S-cistern
(Har ett inre korrosionsskydd)

Bottenlutning
☒ Ingen ☐ 1:50 ☐ 1:100Cisternform
☒ Rektangulär ☐ Annan
☐ Cylindrisk ☐ Liggande
☐ Stående

Certifikatnummer

Plåttjocklek

Botten/ mantel 4 mm
Annan del 3 mm

Föreskriven tillverkningsskylt/ld-skylt

☒ Finns ☐ Saknas

Skylt vid påfyllning

☒ Finns ☐ Saknas ☐ Behövs ej

Förläggning, underlag, säkerhetsåtgärder

- Mark, golv, underlag tillfredställande ☒ Ja ☐ Nej
Åtkomlighet/avstånd tillfredställande ☒ Ja ☐ Nej
Åstånd över/framför manlucka tillräckligt ☒ Ja ☐ Nej
Avstånd till panna/värmekälla tillräckligt ☒ Ja ☐ Nej ☐ Behövs ej
Påkömskydd ☐ Finns ☐ Saknas ☒ Behövs ej
Brandteknisk avskiljning ☒ Ja ☐ Nej ☐ Behövs ej
Påfyllningsförskrivning rätt placerad, läsbar ☒ Ja ☐ Nej ☐ Läsbar ☐ Ej läsbar
Skydd för spill finns ☐ Ja ☒ Nej
Ventil för påfyllning finns ☐ Ja ☐ Nej ☒ Behövs ej

Kontrollomdöme (in- och utvändigt undersökning)

- ☐ Cisternen utan skada
☒ Cisternen skadad ☐ Mantel ☒ Botten ☐ Annan del
Djupaste skada 1,0mm

Typ av skada invändigt

Rostskador

Typ av skada utvändigt

Beskrivning skada annan del

Invändigt korrosionsskydd/målningsystem

Typ/certifikatnr

Beläggningens omfattning

Beläggningssyta

☐ Botten ☐ Hela cisternen ☐ Oskadad ☐ Skadad

Utvändigt korrosionsskydd/målningsystem

Typ/certifikatnr

Beläggningssyta ☐ Oskadad ☐ Skadad ☐ Ej kontrollerad

Beskrivning av skada

Annat korrosionsskydd/behandlingssystem

Invändigt katodiskt skydd

Offeranod

☐ Godtagbara ☐ Ej godtagbara

Typ

Uppgifter om rörledningar

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Ovan mark | ☒ Okulär kontroll | ☐ Inom vattenskyddsområde |
| ☐ I mark | ☒ Korrosionsbeständig | ☒ Utom vattenskyddsområde |
| ☒ I byggnad | ☐ Ej korrosionsbeständig | |
| ☐ I golv | ☐ Sekundärt skydd finns | |

Föreskriven cisternarmatur

Elektriskt överfyllningsskydd

- ☒ Fungerar ☐ Skadat eller ur funktion ☐ Saknas ☐ Behövs ej

Uppvärmningstid **13,8** Sek Bryttid **0,1** Sek

Annan typ beskrivning

Rörledningar inne i cistern

- ☒ Godtagbara ☐ Ej godtagbara

Nivåmätare typ **Mano Clock**

- ☒ Fungerar ☐ Skadat eller ur funktion ☐ Saknas ☐ Behövs ej

Pejlingsmöjligheter finns ☒ Ja ☐ Nej

Dräneringsmöjlighet finns ☐ Ja ☐ Nej ☒ Behövs ej

Avluftningsledning

Rätt lutning ☒ Ja ☐ Nej

Rätt area jfr med påfyllning ☒ Ja ☐ Nej

Rätt placerad ☒ Ja ☐ Nej

Täthetsprovning anläggning

Anläggning tät ☒ Ja ☐ Nej

Täthetsprovning cistern

Cistern tät ☐ Ja ☐ Nej

Täthetsprovning rörledning

Rörledning tät ☐ Ja ☐ Nej

Kontrollomdöme

Anläggningen uppfyller ställda krav

- ☒ Ja ☐ Nej

☐ Ny manluckspackning pålagd

Anmärkningar

Under kontrollen använd utrustning se kvalitetsmanualen flik 5.2.

Provtryckt med pluggad mätare.

Uppfyller tekniska kraven för:

- ☐ 12 års kontrollintervall
☒ 6 års kontrollintervall
☐ 1 års kontrollintervall "reparationsår"
☐ Kontrollintervall t o m 30/6 2022, övergångsbestämmelse 5

Kontrollen utförd, datum **2020-12-17**

Nästa kontroll senast (år-månad)

2026-12-01

Underskrift av behörig

Ronny Andersson