

Rapport nr: 20180075

Datum: 2018-01-29

Till
JVD Hyrsläp AB
Lanthöjdsvägen 13
542 31 Mariestad

Resultatrapport Radonmätning med spårfilm inomhus.

Adress för mätplats Fastighetsbeteckning		Detektor- nummer	Mättid	Rum	Radongashalt Bq/m ³
Spettet Adress: Carlsrov. 17 Lgh 1201, 3 vån		45349 45350	20/10-17 t.o.m. 27/12-17	Sovrum Vardagsrum	78 ± 10 64 ± 9
Byggnadstyp: Lägenhet i flerplanshus			Ventilationssystem: Självdrag		
Ankomst: 8/1-18		Analys: 10/1-18		Mätansvarig: Dennis Dahl	
Årsmedelvärde: 70 ± 30 Bq/m ³		Anmärkning:			


Då årsmedelvärde utfärdats kan följande bedömning i förhållande till riktvärdet göras:

☒ Radongashalten understiger riktvärdet 200 Bq/m³
☐ Radongashalten överstiger riktvärdet 200 Bq/m³

Radongashalten inomhus varierar från dygn till dygn beroende på bl a årstid, boendevanor och radonkälla. Om årsmedelvärde angetts kan det sanna årsmedelvärdet avvika från det beräknade med upp till 40%, men det angivna årsmedelvärdet är det mest sannolika. Gällande riktvärde för radonhalten i bostäder är 200 Bq/m³. Motsvarande gränsvärde för arbetsplatser är 200 Bq/m³. Mätosäkerheten i det enskilda mätvärdet är angiven efter respektive mätvärde. Den angivna utvidgade mätosäkerheten är produkten av standardmätosäkerheten och täckningsfaktorn, vilket för en normalfördelning svarar mot ca 95 %.

Vid uträkningarna förutsätts att mätinstruktionen har följts. Vid uträkning av årsmedelvärdet förutsätts att klimatförhållanden mm i mätlokalen har varit normala. Mätningen är utförd enligt "Mätning av radon i bostäder"-metodbeskrivning SSM 2013, metod nr 1 (bostäder) och SSI i2004:01, metod nr 1 (arbetsplatser).

Rapporten har utfärdats av:


Gilbert Jönsson, docent

RADONANALYS - GJAB
Ideon Science Park, Beta 2
223 70 LUND
Leveransadress:
Scheelevägen 17, LUND

Telefon: 046-286 28 80
Fax: 046-286 28 81
www.radonanalys.se
E-post: radonanalys@telia.com

Plusgiro:
103 25 61-1
Bankgiro:
5204-7297

Rapport nr: 20180072

Datum: 2018-01-29

Till
JVD Hyrsläp AB
Lanthöjdsvägen 13
542 31 Mariestad

Resultatrapport				
Radonmätning med spårfilm inomhus.				
Adress för mätplats Fastighetsbeteckning	Detektor- nummer	Mättid	Rum	Radongashalt Bq/m ³
Spettet Adress: Carlsrov. 17 Lgh 1002, 1 vån	45343 45344	20/10-17 t.o.m. 27/12-17	Sovrum Vardagsrum	66 ± 9 61 ± 8
Byggnadstyp: Lägenhet i flerplanshus			Ventilationssystem: Självdrag	
Ankomst: 8/1-18	Analys: 10/1-18		Mätansvarig: Dennis Dahl	
Årsmedelvärde: 60 ± 30 Bq/m ³		Anmärkning:		


Då årsmedelvärde utfärdats kan följande bedömning i förhållande till riktvärdet göras:

☒ Radongashalten understiger riktvärdet 200 Bq/m³
☐ Radongashalten överstiger riktvärdet 200 Bq/m³

Radongashalten inomhus varierar från dygn till dygn beroende på bl a årstid, boendevanor och radonkälla. Om årsmedelvärde angetts kan det sanna årsmedelvärdet avvika från det beräknade med upp till 40%, men det angivna årsmedelvärdet är det mest sannolika. Gällande riktvärde för radonhalten i bostäder är 200 Bq/m³. Motsvarande gränsvärde för arbetsplatser är 200 Bq/m³. Mätosäkerheten i det enskilda mätvärdet är angiven efter respektive mätvärde. Den angivna utvidgade mätosäkerheten är produkten av standardmätosäkerheten och täckningsfaktorn, vilket för en normalfördelning svarar mot ca 95 %.

Vid uträkningarna förutsätts att mätinstruktionen har följts. Vid uträkning av årsmedelvärdet förutsätts att klimatförhållanden mm i mätlokalen har varit normala. Mätningen är utförd enligt "Mätning av radon i bostäder"-metodbeskrivning SSM 2013, metod nr 1 (bostäder) och SSI i2004:01, metod nr 1 (arbetsplatser).

Rapporten har utfärdats av:


Gilbert Jönsson, docent

Rapport nr: 20180071

Datum: 2018-01-29

Till

JVD Hyrsläp AB
Lanthöjdsvägen 13
542 31 Mariestad

Resultatrapport

Radonmätning med spårfilm inomhus.

Adress för mätplats Fastighetsbeteckning	Detektor- nummer	Mättid	Rum	Radongashalt Bq/m ³
Spettet Adress: Carlsrov. 17 Lgh 1001, 1 vån	45341	20/10-17	Sovrum	64 ± 9
	45342	t.o.m. 27/12-17	Vardagsrum	68 ± 9
Byggnadstyp: Lägenhet i flerplanshus			Ventilationssystem: Självdrag	
Ankomst: 8/1-18	Analys: 10/1-18		Mätansvarig: Dennis Dahl	
Årsmedelvärde: 70 ± 30 Bq/m ³	Anmärkning:			


Då årsmedelvärde utfärdats kan följande bedömning i förhållande till riktvärdet göras:

☒ Radongashalten understiger riktvärdet 200 Bq/m³
☐ Radongashalten överstiger riktvärdet 200 Bq/m³

Radongashalten inomhus varierar från dygn till dygn beroende på bl a årstid, boendevanor och radonkälla. Om årsmedelvärde angetts kan det sanna årsmedelvärdet avvika från det beräknade med upp till 40%, men det angivna årsmedelvärdet är det mest sannolika. Gällande riktvärde för radonhalten i bostäder är 200 Bq/m³. Motsvarande gränsvärde för arbetsplatser är 200 Bq/m³. Mätosäkerheten i det enskilda mätvärdet är angiven efter respektive mätvärde. Den angivna utvidgade mätosäkerheten är produkten av standardmätosäkerheten och täckningsfaktorn, vilket för en normalfördelning svarar mot ca 95 %.

Vid uträkningarna förutsätts att mätinstruktionen har följts. Vid uträkning av årsmedelvärdet förutsätts att klimatförhållanden mm i mätlokalen har varit normala. Mätningen är utförd enligt "Mätning av radon i bostäder"-metodbeskrivning SSM 2013, metod nr 1 (bostäder) och SSI i2004:01, metod nr 1 (arbetsplatser).

Rapporten har utfärdats av:


Gilbert Jönsson, docent

RADONANALYS - GJAB

Ideon Science Park, Beta 2

223 70 LUND

Leveransadress:

Scheelevägen 17, LUND

Telefon: 046-286 28 80

Fax: 046-286 28 81

www.radonanalys.se

E-post: radonanalys@telia.com

Plusgiro:

103 25 61-1

Bankgiro:

5204-7297

Rapport nr: 20180073

Datum: 2018-01-29

Till
JVD Hyrsläp AB
Lanthöjdsvägen 13
542 31 Mariestad

Resultatrapport				
Radonmätning med spårfilm inomhus.				
Adress för mätplats Fastighetsbeteckning	Detektor- nummer	Mättid	Rum	Radongashalt Bq/m ³
Spettet Adress: Carlsrov. 17 Lgh 1101, 2 vån	45345 45346	20/10-17 t.o.m. 27/12-17	Sovrum Vardagsrum	59 ± 8 68 ± 9
Byggnadstyp: Lägenhet i flerplanshus			Ventilationssystem: Självdrag	
Ankomst: 8/1-18	Analys: 10/1-18		Mätansvarig: Dennis Dahl	
Årsmedelvärde: 60 ± 30 Bq/m ³		Anmärkning:		


Då årsmedelvärde utfärdats kan följande bedömning i förhållande till riktvärdet göras:

☒ Radongashalten understiger riktvärdet 200 Bq/m³
☐ Radongashalten överstiger riktvärdet 200 Bq/m³

Radongashalten inomhus varierar från dygn till dygn beroende på bl a årstid, boendevanor och radonkälla. Om årsmedelvärde angetts kan det sanna årsmedelvärdet avvika från det beräknade med upp till 40%, men det angivna årsmedelvärdet är det mest sannolika. Gällande riktvärde för radonhalten i bostäder är 200 Bq/m³. Motsvarande gränsvärde för arbetsplatser är 200 Bq/m³. Mätosäkerheten i det enskilda mätvärdet är angiven efter respektive mätvärde. Den angivna utvidgade mätosäkerheten är produkten av standardmätosäkerheten och täckningsfaktorn, vilket för en normalfördelning svarar mot ca 95 %.

Vid uträkningarna förutsätts att mätinstruktionen har följts. Vid uträkning av årsmedelvärdet förutsätts att klimatförhållanden mm i mätlokalen har varit normala. Mätningen är utförd enligt "Mätning av radon i bostäder"-metodbeskrivning SSM 2013, metod nr 1 (bostäder) och SSI i2004:01, metod nr 1 (arbetsplatser).

Rapporten har utfärdats av:


Gilbert Jönsson, docent

RADONANALYS - GJAB

Ideon Science Park, Beta 2

223 70 LUND

Leveransadress:

Scheelevägen 17, LUND

Telefon: 046-286 28 80

Fax: 046-286 28 81

www.radonanalys.se

E-post: radonanalys@telia.com

Plusgiro:

103 25 61-1

Bankgiro:

5204-7297

Rapport nr: 20180074

Datum: 2018-01-29

Till
JVD Hyrsläp AB
Lanthöjdsvägen 13
542 31 Mariestad

Resultatrapport Radonmätning med spårfilm inomhus.

Adress för mätplats Fastighetsbeteckning	Detektor- nummer	Mättid	Rum	Radongashalt Bq/m ³
Spettet Adress: Carlsrov. 17 Lgh 1102, 2 vån	45347	20/10-17	Sovrum	58 ± 8
	45348	t.o.m. 27/12-17	Vardagsrum	56 ± 8
Byggnadstyp: Lägenhet i flerplanshus			Ventilationssystem: Självdrag	
Ankomst: 8/1-18	Analys: 10/1-18		Mätansvarig: Dennis Dahl	
Årsmedelvärde: 60 ± 20 Bq/m ³	Anmärkning:			


Då årsmedelvärde utfärdats kan följande bedömning i förhållande till riktvärdet göras:

☒ Radongashalten understiger riktvärdet 200 Bq/m³
☐ Radongashalten överstiger riktvärdet 200 Bq/m³

Radongashalten inomhus varierar från dygn till dygn beroende på bl a årstid, boendevanor och radonkälla. Om årsmedelvärde angetts kan det sanna årsmedelvärdet avvika från det beräknade med upp till 40%, men det angivna årsmedelvärdet är det mest sannolika. Gällande riktvärde för radonhalten i bostäder är 200 Bq/m³. Motsvarande gränsvärde för arbetsplatser är 200 Bq/m³. Mätosäkerheten i det enskilda mätvärdet är angiven efter respektive mätvärde. Den angivna utvidgade mätosäkerheten är produkten av standardmätosäkerheten och täckningsfaktorn, vilket för en normalfördelning svarar mot ca 95 %.

Vid uträkningarna förutsätts att mätinstruktionen har följts. Vid uträkning av årsmedelvärdet förutsätts att klimatförhållanden mm i mätlokalen har varit normala. Mätningen är utförd enligt "Mätning av radon i bostäder"-metodbeskrivning SSM 2013, metod nr 1 (bostäder) och SSI i2004:01, metod nr 1 (arbetsplatser).

Rapporten har utfärdats av:


Gilbert Jönsson, docent

RADONANALYS - GJAB

Ideon Science Park, Beta 2

223 70 LUND

Leveransadress:

Scheelevägen 17, LUND

Telefon: 046-286 28 80

Fax: 046-286 28 81

www.radonanalys.se

E-post: radonanalys@telia.com

Plusgiro:

103 25 61-1

Bankgiro:

5204-7297

