

Bilaga, nr TQ106350-001/6B9608A9

Besiktningdatum 2025-11-26	Besiktningsintervall 3 år	Senaste besiktning	Ombesiktningdatum		Nästa ordinarie besiktning 2028-11-26	Besiktningresultat G
Systemtyp FTX	Besiktningstyp Återkommande		Byggår	Ombyggnadsår 1999	Gällande byggnorm BBR99	

Aggregat/Fläkt LA3	Typ	Projekterat flöde	Mått flöde	El effekt	Drifttid	Drift tryck
	T		225l/s	0,25kw	enl tidkanal	
	Placering		Betjänar		Verksamhet	
	Fläktrum bottenplan		Matsal		Industrilokal	

Aggregat/Fläkt LA3	Typ F	Projekterat flöde	Mätt flöde 210l/s	El effekt 0,25kw	Drifttid enl tidkanal	Drift tryck
	Placering Fläktrum bottenplan	Betjänar Matsal			Verksamhet Industrilokal	

Aggregat/Fläkt	Typ	Projekterat flöde	Mätt flöde	El effekt	Drifttid	Drift tryck
	Placering		Betjäna		Verksamhet	

Aggregat/Fläkt	Typ	Projekterat flöde	Mätt flöde	El effekt	Drifttid	Drift tryck
	Placering		Bedömda		Verksamhet	

Aggregat/Fläkt	Typ	Projekterat flöde	Mätt flöde	El effekt	Drifttid	Drift tryck
	Placering		Betjäna		Verksamhet	

[illegible]

2 = Ombesiktning krävs

--

Besiktningresultat

Bilaga, nr TQ106350-001/6B9608A9

Besiktningdatum 2025-11-26	Besiktningintervall 3 år	Senaste besiktning	Ombesiktningdatum	Nästa ordinarie besiktning 2028-11-26	Besiktningresultat G
Systemtyp FTX	Besiktningstyp Återkommande	Byggår	Ombyggnadsår	Gällande byggnorm	

Besiktning systemdelar

Aggregat/Fläkt LA4	Typ T	Projekterat flöde	Mätt flöde	El effekt	Drifttid 24h	Drift tryck
	Placering Yttertak	Betjäna Kontor/administration		Verksamhet Industrilokal		

Aggregat/Fläkt LA4	Typ F	Projekterat flöde	Mätt flöde	El effekt	Drifttid 24h	Drift tryck
	Placering Yttertak	Betjäna Kontor/administration		Verksamhet Industrilokal		

Aggregat/Fläkt	Typ	Projekterat flöde	Mätt flöde	El effekt	Drifttid	Drift tryck
	Placering	Betjäna		Verksamhet		

Aggregat/Fläkt	Typ	Projekterat flöde	Mätt flöde	El effekt	Drifttid	Drift tryck
	Placering	Betjäna		Verksamhet		

Aggregat/Fläkt	Typ	Projekterat flöde	Mätt flöde	El effekt	Drifttid	Drift tryck
	Placering	Betjäna		Verksamhet		

Anmärkningar

Aggregat/Fläkt	Funktion	Komponent	Anmärkning	Be- dömning
LA4	3 Funktioner	3.9 Don	Överluftsdon till wc saknas.	1
LA4	3 Funktioner	3.10 Övrigt	Kontor 8 är avdelad med vägg, luftväxling saknas i detta utrymme.	0
LA4	3 Funktioner	3.10 Övrigt	Nuvarande konferensrum saknar luftväxling och är olämpligt för personbelastning.	0
LA4	3 Funktioner	3.7 Luftflöden	Systemet är oinjusterat och har ojämna luftflöden.	1
LA4	1 Handlingar	1.5 Övrigt	Aggregatkontroll ej möjlig att utföra i samband med besiktningen på grund av avsaknad av säker uppgång på tak.	0
LA4	1 Handlingar	1.5 Övrigt	Samtliga handlingar saknas helt vid besiktning.	1

0 = Notering

1 = Bör åtgärdas innan nästa besiktning

2 = Ombesiktning krävs

Energieffektiviseringsåtgärder

Översyn och eventuellt aggregatbyte med tidstyrning och injustering kan ge god besparing.

[illegible]

Mätmetod: ID=Kanal ET=Frånluft ST=Tilluft SS-EN 16211:2015 SV	Mätenhet= ☒ l/s ☐ m³/s ☐ m³/h
ID1, Punktvis hastighetsmätning med prandtlrör.	ET1, Tryckfallsmätning
ID2, Punktvis hastighetsmätning med varmstrådsanemometer.	ET2, Mätning med stofsörsedd anemometer.
ID3, Fasta flödesmätdon.	B1, Punktvis mätning med varmstrådsanemo rektangulärt galler.
ID4, Spårgasmätning.	Enligt T221998
ST1, Mätning av referenstryck	
ST3, Mätning med stos, direkt metod.	



OVK INTYG

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
Enligt BFS 2011:16 OVK1), har utförts i denna byggnad.

Intyget ska anslås på väl synlig plats i byggnaden
enligt SFS 2001:338 kap 5, 6.
OVK-protokollet finns hos byggnadsägaren och kommunen.
Bilaga, nr TQ106350-001/6B9608A9

Fastighetsbeteckning	Åkaren 1
Adress	Södra Ringv 51
Internt byggnadsnamn	Mared Tidaholm
Sakkunnig	Freddy Salomonsson
Behörighet	K
Företag	Kiwa Sweden AB

Systemnamn	Besiktningsdatum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Bes Resultat
LA3	2025-11-26	2028-11-26	G
LA4	2025-11-26	2028-11-26	G