

Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer
42	La01k

B_mal


Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
Ingelstorp 3:29	4k	FTX	0	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde l/s	Uppm flöde l/s	Betjänar
La01	FTX	2020	KLK	40/40 l/s	39/40l/s	Villa

1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
1.1	☒ Ritningar	1.1	Ritningar finns	
1.2	☒ DU-instruktioner			
1.3	☐ Föregående OVK-protokoll			
1.4	☒ Proj. värden/luftflödesprotokoll	1.4	luftprotokoll finns	
1.5	☒ Övrigt			
2	Föroreningar	1.5	instruktioner på agg finns	
2.1	☐ Uteluftskanal			
2.2	☒ Filterdel			
2.3	☐ Batterier			
2.4	☐ VVX			
2.5	☒ Fläkt del			
2.6	☒ Kanaler	3.6	Spiskåpa går direkt ut	
2.7	☒ Don			
2.8	☒ Rensningsmöjligheter		min 35%	
2.9	☐ Fläktrum			
2.10	☐ Övrigt		norm 47%	
3	Funktioner		max 80%	
3.1	☒ Filterdel			
3.2	☐ Batterier			
3.3	☐ VVX			
3.4	☐ Spjäll			
3.5	☒ Styr/Regler/Övervakning			
3.6	☒ Fläktar			
3.7	☒ Luftflöden			
3.8	☒ Kanaler			
3.9	☒ Don			
3.10	☐ Övrigt			
4	Klimat		Möjliga energibesparande åtgärder i systemet	
4.1	☒ Temperatur			
4.2	☒ Odör			
4.3	☒ Drag			
4.4	☒ Ljud			
4.5	☐ Bruksarsynpunkter			
4.6	☐ Övrigt			

Uppdragstyp	Bilagor	Bil.Beteckn.	Ombesiktn. datum	Besiktn. Datum
☒ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning			2020-01-20
☐ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder			
☐ Ombesiktning	☐ L: Flöde			
☐ Utökad kontroll	☐ E1: Aggregatdata			
☐ Egenkontroll	☐ K1: Co2 mm			


Namnteckning


INTYG

FunkiS

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar utförts på denna byggnad

Fastighetsbeteckning	Adress		
Inglstorp 3:29	Boråsvägen 4k		
Systemnummer			
LA01k			
Besiktningens resultat	Nästa ordinarie besiktning		
Godkänd			
Besiktningssman	Besiktningens datum	Namnteckning	
Andreas Ohlson	2020-01-20		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Lpvent AB	N	Kiwa	7089

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.



Protokoll OVK


Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer	
41	La01j	3_mal

Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
Ingelstorp 3:29	4j	FTX	0	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde l/s	Uppm flöde l/s	Betjäna
La01	FTX	2020	KLK	40/40 l/s	40,5/39,5l/s	Villa

1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
1.1	☒ Ritningar	1.1	Ritningar finns	
1.2	☒ DU-instruktioner			
1.3	☐ Föregående OVK-protokoll			
1.4	☒ Proj. värden/luftflödesprotokoll	1.4	luftprotokoll finns	
1.5	☒ Övrigt			
2	Föroreningar	1.5	instruktioner på agg finns	
2.1	☐ Uteluftskanal			
2.2	☒ Filterdel			
2.3	☐ Batterier			
2.4	☐ VVX			
2.5	☒ Fläkt	3.6	Spiskåpa går direkt ut	
2.6	☒ Kanaler			
2.7	☒ Don			
2.8	☒ Rensningsmöjligheter		min 35%	
2.9	☐ Fläktrum			
2.10	☐ Övrigt		norm 50% 47%	
3	Funktioner		max 80%	
3.1	☒ Filterdel			
3.2	☐ Batterier			
3.3	☐ VVX			
3.4	☐ Spjäll			
3.5	☒ Styr/Regler/Övervakning			
3.6	☒ Fläktar			
3.7	☒ Luftflöden			
3.8	☒ Kanaler			
3.9	☒ Don			
3.10	☐ Övrigt			
4	Klimat			
4.1	☒ Temperatur			
4.2	☒ Odör			
4.3	☒ Drag			
4.4	☒ Ljud			
4.5	☐ Bruksynpunkter			
4.6	☐ Övrigt			
	Uppdragstyp	Bilagor	Bil.Beteckn.	Ombesiktn. datum
	☒ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning		
	☐ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		
	☐ Ombesiktning	☐ L: Flöde		
	☐ Utökad kontroll	☐ E1: Aggregatdata		
	☐ Egenkontroll	☐ K1: Co2 mm		
				Besiktn. Datum
				2020-01-20
				Namnteckning
				

INTYG

FunkiS

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar utförts på denna byggnad

Fastighetsbeteckning	Adress		
Inglstorp 3:29	Boråsvägen 4j		
Systemnummer			
LA01j			
Besiktningens resultat		Nästa ordinarie besiktning	
Godkänd			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Namnteckning	
Andreas Ohlson	2020-01-20		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Lpvent AB	N	Kiwa	7089

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.



Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt PBF kap 5,
BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar

A1 - Byggnad

A1 - Byggnad		Byggnadens adress		Postnr	Ort
Fastighetsbeteckning Inelstorp 3:29		Boråsvägen 4h		51444	Långhem
Byggnadsägaren Robert Bertilsson		Postadress Haldarp 1		Postnr 51452	Ort Långhem
Faktureringsadress Robert Bertilsson		Postadress Haldarp 1		Postnr 51452	Ort Långhem
Fastighetsansvarig/Förvaltare Robert Bertilsson			Telefonnr 0708-62 33 45	Fax / e-post Robert@7bo.se	
Internt byggnadsnamn Ingelstorp	Internt byggnadsnr 4	Verksamhet Radhus		BRA i m ² 71	Ant. Lgh 0
				Ant. lokaler 0	

A2 - Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

[illegible]

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning.

☐ JA ☐ Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

Utfall: 0 = Kommentar, 1=bör åtgärdas innan nästa kontroll 2 = Skall åtgärdas snarast.

Även AFS 2009:2 och FoHMFS 2014:18 bör uppfyllas

Besiktningsman Andreas Ohlson		Telefon nr 0703520619	Fax / e-post Andreas@lpvent.se
Företag Lpvent AB		Postadress 52338	Postnr 52338
Certifieringsorgan Kiwa		Cert.nummer 7089	Ort Ulricehamn
Giltighetstid 2023-03-25		Behörighetsnivå N	
Ort / Underskriftsdatum Ulricehamn 2020-02-20		Namnteckning 	

Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer
40	La01h

3_mal


Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
Ingelstorp 3:29	4h	FTX	0	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde l/s	Uppm flöde l/s	Betjäna
La01	FTX	2020	KLK	40/40 l/s	40,5/39,5l/s	Villa

1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
1.1	☒ Ritningar	1.1	Ritningar finns	
1.2	☒ DU-instruktioner			
1.3	☐ Föregående OVK-protokoll			
1.4	☒ Proj. värden/luftflödesprotokoll	1.4	luftprotokoll finns	
1.5	☒ Övrigt			
2	Föreningar	1.5	instruktioner på agg finns	
2.1	☐ Uteluftskanal			
2.2	☒ Filterdel			
2.3	☐ Batterier			
2.4	☐ VVX			
2.5	☒ Fläkt	3.6	Spiskåpa går direkt ut	
2.6	☒ Kanaler			
2.7	☒ Don		min 35%	
2.8	☒ Rensningsmöjligheter			
2.9	☐ Fläktrum		norm 50% 47%	
2.10	☐ Övrigt			
3	Funktioner		max 80%	
3.1	☒ Filterdel			
3.2	☐ Batterier			
3.3	☐ VVX			
3.4	☐ Spjäll			
3.5	☒ Styr/Regler/Övervakning			
3.6	☒ Fläktar			
3.7	☒ Luftflöden			
3.8	☒ Kanaler			
3.9	☒ Don			
3.10	☐ Övrigt			
4	Klimat			
4.1	☒ Temperatur			
4.2	☒ Odör			
4.3	☒ Drag			
4.4	☒ Ljud			
4.5	☐ Bruksrörelser			
4.6	☐ Övrigt			
	Uppdragstyp	Bilagor	Bil.Beteckn.	Ombesikt. datum
	☒ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning		
	☐ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		2020-01-20
	☐ Ombesiktning	☐ L: Flöde		
	☐ Utökad kontroll	☐ E1: Aggregatdata		
	☐ Egenkontroll	☐ K1: Co2 mm		

Namnteckning




INTYG

FunkiS

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar utförts på denna byggnad

Fastighetsbeteckning	Adress		
Inglstorp 3:29	Boråsvägen 4h		
Systemnummer			
LA01h			
Besiktningresultat	Nästa ordinarie besiktning		
Godkänd			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Namnteckning	
Andreas Ohlson	2020-01-20		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Lpvent AB	N	Kiwa	7089

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.



Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt PBF kap 5,
BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar

A1 - Byggnad

A1 - Byggnad		Byggnadens adress		Postnr	Ort
Fastighetsbeteckning		Boråsvägen 4g		51444	Långhem
Inelstorp 3:29		Postadress		Postnr	Ort
Byggnadsägaren		Haldarp 1		51452	Långhem
Robert Bertilsson		Postadress		Postnr	Ort
Faktureringsadress		Haldarp 1		51452	Långhem
Robert Bertilsson		Telefonnr		Fax / e-post	
Fastighetsansvarig/Förvaltare		0708-62 33 45		Robert@7bo.se	
Robert Bertilsson					
Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet	BRA i m ²	Ant. Lgh	Ant. lokaler
Ingelstorp	4	Radhus	71		0

A2 - Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

[illegible]

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning.

☐ JA ☐ Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

Uttal: 0 = Kommentar, 1=bör åtgärdas innan nästa kontroll 2 = Skall åtgärdas snarast.

Även AFS 2009:2 och FoHMFS 2014:18 bör uppfyllas

Besiktningsman Andreas Ohlson		Telefon nr 0703520619	Fax / e-post Andreas@lpvent.se
Företag Lpvent AB		Postadress 52338	Postnr 52338
			Ort Ulricehamn
Certifieringsorgan Kiwa	Cert.nummer 7089	Giltighetstid 2023-03-25	Behörighetsnivå N
Ort / Underskriftsdatum Ulricehamn 2020-02-20		Namnteckning 	

Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer
39	La01g

3_mal


Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
Ingelstorp 3:29	4f	FTX	0	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde l/s	Uppm flöde l/s	Betjäna
La01	FTX	2020	KLK	40/40 l/s	40/40l/s	Villa

1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
1.1	☒ Ritningar	1.1	Ritningar finns	
1.2	☒ DU-instruktioner			
1.3	☐ Föregående OVK-protokoll			
1.4	☒ Proj. värden/luftflödesprotokoll	1.4	luftprotokoll finns	
1.5	☒ Övrigt			
2	Föroreningar	1.5	instruktioner på agg finns	
2.1	☐ Uteluftskanal			
2.2	☒ Filterdel			
2.3	☐ Batterier			
2.4	☐ VVX			
2.5	☒ Fläktdel	3.6	Spiskåpa går direkt ut	
2.6	☒ Kanaler			
2.7	☒ Don		min 35%	
2.8	☒ Rensningsmöjligheter			
2.9	☐ Fläktrum		norm 47%	
2.10	☐ Övrigt			
3	Funktioner		max 80%	
3.1	☒ Filterdel			
3.2	☐ Batterier			
3.3	☐ VVX			
3.4	☐ Spjäll			
3.5	☒ Styr/Regler/Övervakning			
3.6	☒ Fläktar			
3.7	☒ Luftflöden			
3.8	☒ Kanaler			
3.9	☒ Don			
3.10	☐ Övrigt			
4	Klimat		Möjliga energibesparande åtgärder i systemet	
4.1	☒ Temperatur			
4.2	☒ Odör			
4.3	☒ Drag			
4.4	☒ Ljud			
4.5	☐ Bruksynpunkter			
4.6	☐ Övrigt			
	Uppdragstyp	Bilagor	Bil.Beteckn.	Ombesiktn. datum
	☒ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning		
	☐ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		2020-01-20
	☐ Ombesiktning	☐ L: Flöde		
	☐ Utökad kontroll	☐ E1: Aggregatdata		
	☐ Egenkontroll	☐ K1: Co2 mm		

Namnteckning




INTYG

FunkiS

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar utförts på denna byggnad

Fastighetsbeteckning	Adress		
Inglstorp 3:29	Boråsvägen 4g		
Systemnummer			
LA01g			
Besiktningresultat	Nästa ordinarie besiktning		
Godkänd			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Namnteckning	
Andreas Ohlson	2020-01-20		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Lpvent AB	N	Kiwa	7089

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.



Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer	
38	La01f	3_mal

Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
Ingelstorp 3:29	4f	FTX	0	G


Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde l/s	Uppm flöde l/s	Betjäna
La01	FTX	2020	KLK	40/40 l/s	39,5/39l/s	Villa

1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
1.1	☒ Ritningar	1.1	Ritningar finns	
1.2	☒ DU-instruktioner			
1.3	☐ Föregående OVK-protokoll			
1.4	☒ Proj. värden/luftflödesprotokoll	1.4	luftprotokoll finns	
1.5	☒ Övrigt			
2	Föroreningar	1.5	instruktioner på agg finns	
2.1	☐ Uteluftskanal			
2.2	☒ Filterdel			
2.3	☐ Batterier			
2.4	☐ VVX			
2.5	☒ Fläkt	3.6	Spiskåpa går direkt ut	
2.6	☒ Kanaler			
2.7	☒ Don			
2.8	☒ Rensningsmöjligheter		min 35%	
2.9	☐ Fläktrum			
2.10	☐ Övrigt		norm 47%	
3	Funktioner		max 80%	
3.1	☒ Filterdel			
3.2	☐ Batterier			
3.3	☐ VVX			
3.4	☐ Spjäll			
3.5	☒ Styr/Regler/Övervakning			
3.6	☒ Fläktar			
3.7	☒ Luftflöden			
3.8	☒ Kanaler			
3.9	☒ Don			
3.10	☐ Övrigt			
4	Klimat			
4.1	☒ Temperatur			
4.2	☒ Odör			
4.3	☒ Drag			
4.4	☒ Ljud			
4.5	☐ Brukarsynpunkter			
4.6	☐ Övrigt			

Möjliga energibesparande åtgärder i systemet

Uppdragstyp	Bilagor	Bil.Beteckn.	Ombesikt. datum	Besikt. Datum
☒ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning			2020-01-20
☐ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder			
☐ Ombesiktning	☐ L: Flöde			
☐ Utökad kontroll	☐ E1: Aggregatdata			
☐ Egenkontroll	☐ K1: Co2 mm			


Namnteckning


INTYG

FunkiS

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar utförts på denna byggnad

Fastighetsbeteckning	Adress		
Inglstorp 3:29	Boråsvägen 4f		
Systemnummer	LA01f		
Besiktningresultat	Nästa ordinarie besiktning		
Godkänd			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Namnteckning	
Andreas Ohlson	2020-01-20		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Lpvent AB	N	Kiwa	7089

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.



Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer	
37	La01e	3_mal

Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
Ingelstorp 3:29	4e	FTX	0	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde l/s	Uppm flöde l/s	Betjäna
La01	FTX	2020	KLK	40/40 l/s	39/40l/s	Villa


1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
1.1	☒ Ritningar	1.1	Ritningar finns	
1.2	☒ DU-instruktioner			
1.3	☐ Föregående OVK-protokoll	1.4	luftprotokoll finns	
1.4	☒ Proj. värden/luftflödesprotokoll			
1.5	☒ Övrigt	1.5	instruktioner på agg finns	
2	Föroreningar			
2.1	☐ Uteluftskanal	3.6	Spiskåpa går direkt ut	
2.2	☒ Filterdel			
2.3	☐ Batterier			
2.4	☐ VVX			
2.5	☒ Fläkt			
2.6	☒ Kanaler			
2.7	☒ Don			
2.8	☒ Rensningsmöjligheter			
2.9	☐ Fläktrum			
2.10	☐ Övrigt			
3	Funktioner		Möjliga energibesparande åtgärder i systemet	
3.1	☒ Filterdel			
3.2	☐ Batterier			
3.3	☐ VVX			
3.4	☐ Spjäll			
3.5	☒ Styr/Regler/Övervakning			
3.6	☒ Fläktar			
3.7	☒ Luftflöden			
3.8	☒ Kanaler			
3.9	☒ Don			
3.10	☐ Övrigt			
4	Klimat			
4.1	☒ Temperatur			
4.2	☒ Odör			
4.3	☒ Drag			
4.4	☒ Ljud			
4.5	☐ Bruksrörelser			
4.6	☐ Övrigt			
Uppdragstyp		Bilagor	Bil.Beteckn.	Ombesikt. datum
☒	1:a besiktning	☐ C: Anmärkning		2020-01-20
	Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		
	Ombesiktning	☐ L: Flöde		
	Utökad kontroll	☐ E1: Aggregatdata		
	Egenkontroll	☐ K1: Co2 mm		
Namnteckning				

INTYG

FunkiS

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar utförts på denna byggnad

Fastighetsbeteckning	Adress		
Inglstorp 3:29	Boråsvägen 4e		
Systemnummer			
LA01e			
Besiktningsresultat		Nästa ordinarie besiktning	
Godkänd			
Besiktningsman	Besiktningsdatum	Namnteckning	
Andreas Ohlson	2020-01-20		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Lpvent AB	N	Kiwa	7089

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.



Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt PBF kap 5,
BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning		Byggnadens adress		Postnr	Ort	
Inelstorp 3:29		Boråsvägen 4d		51444	Långhem	
Byggnadsägaren		Postadress		Postnr	Ort	
Robert Bertilsson		Haldarp 1		51452	Långhem	
Faktureringsadress		Postadress		Postnr	Ort	
Robert Bertilsson		Haldarp 1		51452	Långhem	
Fastighetsansvarig/Förvaltare			Telefonnr	Fax / e-post		
Robert Bertilsson			0708-62 33 45	Robert@7bo.se		
Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet		BRA i m ²	Ant. Lgh	Ant. lokaler
Inelstorp	4	Radhus		71		0

A2 - Besiktningens utlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

[illegible]

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning.

☐ JA☐ Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

Utfall: 0 = Kommentar, 1=bör åtgärdas innan nästa kontroll 2 = Skall åtgärdas snarast.

Även AFS 2009:2 och FoHMFS 2014:18 bör uppfyllas

Besiktningsman Andreas Ohlson		Telefon nr 0703520619		Fax / e-post Andreas@lpvent.se	
Företag Lpvent AB		Postadress 52338		Postnr 52338	Ort Ulricehamn
Certifieringsorgan Kiwa	Cert.nummer 7089	Giltighetstid 2023-03-25		Behörighetsnivå N	
Ort / Underskriftsdatum Ulricehamn 2020-02-20		Namnteckning 			

Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer	
36	La01d	3_mal


Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
Ingelstorp 3:29	4d	FTX	0	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde l/s	Uppm flöde l/s	Betjäna
La01	FTX	2020	KLK	40/40 l/s	39/40l/s	Villa

1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
1.1	☒ Ritningar	1.1	Ritningar finns	
1.2	☒ DU-instruktioner			
1.3	☐ Föregående OVK-protokoll			
1.4	☒ Proj. värden/luftflödesprotokoll	1.4	luftprotokoll finns	
1.5	☒ Övrigt			
2	Föroreningar	1.5	instruktioner på agg finns	
2.1	☐ Uteluftskanal			
2.2	☒ Filterdel			
2.3	☐ Batterier			
2.4	☐ VVX			
2.5	☒ Fläkt			
2.6	☒ Kanaler	3.6	Spiskåpa går direkt ut	
2.7	☒ Don			
2.8	☒ Rensningsmöjligheter		min 35%	
2.9	☐ Fläktrum			
2.10	☐ Övrigt		norm 48%	
3	Funktioner		max 80%	
3.1	☒ Filterdel			
3.2	☐ Batterier			
3.3	☐ VVX			
3.4	☐ Spjäll			
3.5	☒ Styr/Regler/Övervakning			
3.6	☒ Fläktar			
3.7	☒ Luftflöden			
3.8	☒ Kanaler			
3.9	☒ Don			
3.10	☐ Övrigt			
4	Klimat			
4.1	☒ Temperatur			
4.2	☒ Odör			
4.3	☒ Drag			
4.4	☒ Ljud			
4.5	☐ Brukarsynpunkter			
4.6	☐ Övrigt			

Uppdragstyp	Bilagor	Bil.Beteckn.	Ombesiktn. datum	Besiktn. Datum
☒ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning			2020-01-20
☐ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder			
☐ Ombesiktning	☐ L: Flöde			
☐ Utökad kontroll	☐ E1: Aggregatdata			
☐ Egenkontroll	☐ K1: Co2 mm			


Namnsteckning


INTYG

FunkiS

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar utförts på denna byggnad

Fastighetsbeteckning	Adress		
Inglstorp 3:29	Boråsvägen 4d		
Systemnummer			
LA01d			
Besiktningens resultat	Nästa ordinarie besiktning		
Godkänd			
Besiktningssman	Besiktningens datum	Namnteckning	
Andreas Ohlson	2020-01-20		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Lpvent AB	N	Kiwa	7089

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.



Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer	
35	La01c	3_mal

Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
Ingelstorp 3:29	4c	FTX	0	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde l/s	Uppm flöde l/s	Betjäna
La01	FTX	2020	KLK	40/40 l/s	39/40l/s	Villa

1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
1.1	☒ Ritningar	1.1	Ritningar finns	
1.2	☒ DU-instruktioner			
1.3	☐ Föregående OVK-protokoll	1.4	luftprotokoll finns	
1.4	☒ Proj. värden/luftflödesprotokoll			
1.5	☒ Övrigt	1.5	instruktioner på agg finns	
2	Föreningar			
2.1	☐ Uteluftskanal	3.6	Spiskåpa går direkt ut	
2.2	☒ Filterdel			
2.3	☐ Batterier			
2.4	☐ VVX			
2.5	☒ Fläkt			
2.6	☒ Kanaler			
2.7	☒ Don			
2.8	☒ Rensningsmöjligheter		min 35%	
2.9	☐ Fläktrum			
2.10	☐ Övrigt		norm 47%	
3	Funktioner		max 80%	
3.1	☒ Filterdel			
3.2	☐ Batterier			
3.3	☐ VVX			
3.4	☐ Spjäll			
3.5	☒ Styr/Regler/Övervakning			
3.6	☒ Fläktar			
3.7	☒ Luftflöden			
3.8	☒ Kanaler			
3.9	☒ Don			
3.10	☐ Övrigt			
4	Klimat			
4.1	☒ Temperatur			
4.2	☒ Odör			
4.3	☒ Drag			
4.4	☒ Ljud			
4.5	☐ Bruksynpunkter			
4.6	☐ Övrigt			
	Uppdragstyp	Bilagor	Bil.Beteckn.	Ombesikt. datum
	☒ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning		2020-01-20
	☐ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		
	☐ Ombesiktning	☐ L: Flöde		
	☐ Utökad kontroll	☐ E1: Aggregatdata		
	☐ Egenkontroll	☐ K1: Co2 mm		
			Namnteckning	

INTYG

Funkis

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar utförts på denna byggnad

Fastighetsbeteckning	Adress		
Inglstorp 3:29	Boråsvägen 4c		
Systemnummer			
LA01c			
Besiktningresultat	Nästa ordinarie besiktning		
Godkänd			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Namnteckning	
Andreas Ohlson	2020-01-20		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Lpvent AB	N	Kiwa	7089

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.



Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer	
34	La01b	3_mal

Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
Ingelstorp 3:29	4b	FTX	0	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde l/s	Uppm flöde l/s	Betjäna
La01	FTX	2020	KLK	40/40 l/s	39/40l/s	Villa

1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
1.1	☒ Ritningar	1.1	Ritningar finns	
1.2	☒ DU-instruktioner			
1.3	☐ Föregående OVK-protokoll	1.4	luftprotokoll finns	
1.4	☒ Proj. värden/luftflödesprotokoll			
1.5	☒ Övrigt	1.5	instruktioner på agg finns	
2	Föroreningar			
2.1	☐ Uteluftskanal			
2.2	☒ Filterdel			
2.3	☐ Batterier			
2.4	☐ VVX			
2.5	☒ Fläkt	3.6	Spiskåpa går direkt ut	
2.6	☒ Kanaler			
2.7	☒ Don		min 35%	
2.8	☒ Rensningsmöjligheter			
2.9	☐ Fläktrum		norm 50%	
2.10	☐ Övrigt			
3	Funktioner		max 80%	
3.1	☒ Filterdel			
3.2	☐ Batterier			
3.3	☐ VVX			
3.4	☐ Spjäll			
3.5	☒ Styr/Regler/Övervakning			
3.6	☒ Fläktar			
3.7	☒ Luftflöden			
3.8	☒ Kanaler			
3.9	☒ Don			
3.10	☐ Övrigt		Möjliga energibesparande åtgärder i systemet	
4	Klimat			
4.1	☒ Temperatur			
4.2	☒ Odör			
4.3	☒ Drag			
4.4	☒ Ljud			
4.5	☐ Brukarsynpunkter			
4.6	☐ Övrigt			
Uppdragstyp		Bilagor	Bil.Beteckn.	Ombesiktn. datum
☒ 1:a besiktning		☐ C: Anmärkning		2020-01-20
☐ Återkommande besiktning		☐ D: Åtgärder		
☐ Ombesiktning		☐ L: Flöde		Namnteckning
☐ Utökad kontroll		☐ E1: Aggregatdata		
☐ Egenkontroll		☐ K1: Co2 mm		

INTYG

FunkiS

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar utförts på denna byggnad

Fastighetsbeteckning	Adress		
Inglstorp 3:29	Boråsvägen 4b		
Systemnummer			
LA01b			
Besiktningresultat	Nästa ordinarie besiktning		
Godkänd			
Besiktningssman	Besiktningssdatum	Namnteckning	
Andreas Ohlson	2020-01-20		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Lpvent AB	N	Kiwa	7089

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.



Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt PBF kap 5,
BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning		Byggnadens adress		Postnr	Ort
Inelstorp 3:29		Boråsvägen 4a		51444	Långhem
Byggnadsägaren		Postadress		Postnr	Ort
Robert Bertilsson		Haldarp 1		51452	Långhem
Faktureringsadress		Postadress		Postnr	Ort
Robert Bertilsson		Haldarp 1		51452	Långhem
Fastighetsansvarig/Förvaltare			Telefonnr	Fax / e-post	
Robert Bertilsson			0708-62 33 45	Robert@7bo.se	
Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet	BRA i m ²	Ant. Lgh	Ant. lokaler
Ingelstorp	4	Radhus	71		0

A2 - Besiktningens utlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

[illegible]

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning.

☐ 1A☐ Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

Utfall: 0 = Kommentar, 1=bör åtgärdas innan nästa kontroll 2 = Skall åtgärdas snarast.

Även AFS 2009:2 och FoHMFS 2014:18 bör uppfyllas

Besiktningsman Andreas Ohlson		Telefon nr 0703520619	Fax / e-post Andreas@lpvent.se	
Företag Lpvent AB		Postadress 52338	Postnr 52338	Ort Ulricehamn
Certifieringsorgan Kiwa	Cert.nummer 7089	Giltighetstid 2023-03-25	Behörighetsnivå N	
Ort / Underskriftsdatum Ulricehamn 2020-02-20		Namnteckning 		

Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll


Referensnummer	Systemnummer	
33	La01a	B_mal

Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
Ingelstorp 3:29	4a	FTX	0	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde l/s	Uppm flöde l/s	Betjäna
La01	FTX	2020	KLK	40/40 l/s	39/41,5l/s	Villa

1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
1.1	☒ Ritningar	1.1	Ritningar finns	
1.2	☒ DU-instruktioner			
1.3	☐ Föregående OVK-protokoll			
1.4	☒ Proj. värden/luftflödesprotokoll	1.4	luftprotokoll finns	
1.5	☒ Övrigt			
2	Föreoreningar	1.5	instruktioner på agg finns	
2.1	☐ Uteluftskanal			
2.2	☒ Filterdel			
2.3	☐ Batterier			
2.4	☐ VVX			
2.5	☒ Fläkt			
2.6	☒ Kanaler	3.6	Spiskåpa går direkt ut	
2.7	☒ Don			
2.8	☒ Rensningsmöjligheter		min 35%	
2.9	☐ Fläktrum			
2.10	☐ Övrigt		norm 47%	
3	Funktioner		max 80%	
3.1	☒ Filterdel			
3.2	☐ Batterier			
3.3	☐ VVX			
3.4	☐ Spjäll			
3.5	☒ Styr/Regler/Övervakning			
3.6	☒ Fläktar			
3.7	☒ Luftflöden			
3.8	☒ Kanaler			
3.9	☒ Don			
3.10	☐ Övrigt			
4	Klimat			
4.1	☒ Temperatur			
4.2	☒ Odör			
4.3	☒ Drag			
4.4	☒ Ljud			
4.5	☐ Bruksynpunkter			
4.6	☐ Övrigt			
	Uppdragstyp	Bilagor	Bil.Beteckn.	Ombesiktn. datum
	☒ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning		
	☐ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		2020-01-20
	☐ Ombesiktning	☐ L: Flöde		
	☐ Utökad kontroll	☐ E1: Aggregatdata		
	☐ Egenkontroll	☐ K1: Co2 mm		
			Namnteckning	




INTYG

FunkiS

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar utförts på denna byggnad

Fastighetsbeteckning	Adress		
Inglstorp 3:29	Boråsvägen 4a		
Systemnummer			
LA01a			
Besiktningresultat	Nästa ordinarie besiktning		
Godkänd			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Namnteckning	
Andreas Ohlson	2020-01-20		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Lpvent AB	N	Kiwa	7089

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

