

Utförda reparation och underhåll utförda på Smörtinan 6 i Vårgårda:

År 2022

Byte av fasader på 2 st huskroppar till en kostnad av 802.220 kr.

Byte av vitvaror och andra "hårdvara" som t ex blandare i många lägenheter till en kostnad av 155.057 kr.

År 2023

Målning av 53D (3a) hela lägenheten – 75 000 kr.

Målning av 51D (4a) av Fredriks Måleri till en kostnad av 40.014 kr.

Byte av vitvaror och andra "hårdvara" som t ex blandare i flera lägenheter till en kostnad av 218.027 kr.

År 2024

Målning av 45C (3a) hela lägenheten 60 000 kr.

Byte av vitvaror och andra "hårdvara" som t ex blandare i flera lägenheter till en kostnad av 258.755 kr.

År 2025 (t.o.m nov)

Målning av 49C (3a) hela lägenheten till en kostnad av 60 000 kr.

Byte av fasader på 5 st hus till en kostnad av 2.558.240 kr.

Byte av vitvaror och andra "hårdvara" i flera lägenheter som t ex blandare till en kostnad av 188.190 kr.

Byte av cirkulationspump i UC 6.336 kr.

Byte av styrventiler mm på fjärrvärmeaggregatet 48.750 kr.

Genomfört radonmätning och OVK i samtliga fastigheter