

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
BFS 2017:10 OVK3

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Postnr	Ort
Sjöborren 5	Vallevägen 17	54952	Skövde
Byggnadsägaren	Postadress	Postnr	Ort
C/O Charlotte Lukic Printz	Åsögatan 149	11632	Stockholm
Faktureringsadress	Postadress	Postnr	Ort
Fastighetsansvarig/Förvaltare	Telefonnr	Fax / e-post	
Charlotte Lukic Printz	0739688629		
Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet	BRA i m ²
		Bostäder	Ant. Lgh
			Ant. lokaler

Referens nr:

230253

A

Plats för stämpel



A2 - Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)


Systemnr	Bes.kat.	Besiktningsdatum	Besiktningsresultat	Ombesiktning datum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
Självdreg	2	2023-11-01	G		2029-11-01	B1	

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning.

☒ JA

☐ Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

Besiktningsman	Telefon nr	Fax / e-post
Håkan Jagefeldt	0500-495813	
Företag	Postadress	Postnr Ort
Bengt Dahlgren Skövde AB	Kaplangatan 18	54123 Skövde
Certifieringsorgan	Cert.nummer	Giltighetstid
Swedcert	698	2024-04-06
Ort, Datum för underskrift	Namnteckning	Behörighetsnivå
Skövde 2023-11-01		K

Obliqatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer	
230253	Självdrag	B1

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Sjöborren 5		S	2	G

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjäna
1	Självdag		1932				
2							
3							
4							
5							

B3	1 Handlingar		Pos	Anmärkningar		Utfall
	1.1	☐ Ritningar		Bottenvån lgh vänster. Paxfläkt i vägg, något dåligt drag. Påverkas dock av vind.		
	1.2	☐ DU-instruktioner		Övervakning, köksfläkt smutsig svår att rengöra. WC höger kanal smutsig.		1
	1.3	☐ Föregående OVK-protokoll				
	1.4	☐ Proj. värden/luftflödesprotokoll				
	1.5	☐ Övrigt				
	2 Föreoreningar					
	2.1	☐ Uteluftskanal				
	2.2	☐ Filterdel				
	2.3	☐ Batterier				
	2.4	☐ VVX				
	2.5	☐ Fläktdel				
	2.6	☐ Kanaler				
	2.7	☐ Don				
	2.8	☐ Rensningsmöjligheter				
	2.9	☐ Fläktrum				
	2.10	☐ Övrigt				
	3 Funktioner					
	3.1	☐ Filterdel				
	3.2	☐ Batterier				
	3.3	☐ VVX				
	3.4	☐ Spjäll				
	3.5	☐ Styr/Regler/Övervakning				
	3.6	☐ Fläktar				
	3.7	☐ Luftflöden				
	3.8	☐ Kanaler	Möjliga energibesparande åtgärder i systemet			
3.9	☐ Don					
3.10	☐ Övrigt					
4 Klimat						
4.1	☐ Temperatur					
4.2	☐ Odör					
4.3	☐ Drag					
4.4	☐ Ljud					
4.5	☐ Brukarsynpunkter					
4.6	☐ Övrigt					
	Uppdragstyp	Bilagor	Bil. Beteckn.	Besiktning	Datum	
	☐ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning		Förra besiktn		
	☒ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		Denna besiktn	2023-11-01	
	☐ Ombesiktning	☐ L: Flöde/Driftid/Effekt		Nästa besiktn	2029-11-01	
	☐ Utökad kontroll	☐ E: Aggregatprot		Ombesiktn		
	☐ Egenkontroll	☒ Intyg		Underskrift		
			Gläskan Jorgensen			

INTYG

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2017:10 OVK3, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Sjöborren 5		Vallevägen 17	
Internt byggnadsnamn			
Systemnr			
Självdrag			
Besiktningsman	Besiktningsdatum	Ort, Datum för underskrift	
Håkan Jagefeldt	2023-11-01	Skövde 2023-11-01	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2029-11-01		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Bengt Dahlgren Skövde AB	K	Swedcert	698

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden