

Över genomförd funktionskontroll
av ventilationssystem enligt
förordningen SFS 2011:338

Fastighet och byggnad:

1119 Österbo


VARGEN 30

1119 Österbo

Besiktningen är utförd av: **Roger Larsson**
med bedömning enligt
nedanstående lista.

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens
ägare samt byggnadsnämnden.

Ventilationssystem:	Senaste besikt:		Godkänd t.o.m:
TA5/FF5 Hus 02 Österbo Luftbehandlingsaggre gat	2024-12-03	Godkänd	2027-08-14
TA6 Hus 02 Luftbehandlingsaggre gat	2024-12-03	Godkänd	2027-08-14
LB01 Hus 02 Österbo Luftbehandlingsaggre gat	2024-12-03	Godkänd	2027-08-14
FF3 Frånluftsfläkt	2024-12-03	Godkänd	2027-08-14
FF4 Frånluftsfläkt	2024-12-03	Godkänd	2027-08-14
LB02 Hus 02 Österbo Luftbehandlingsaggre gat	2024-12-03	Godkänd	2027-08-14
LB03 Hus 02 Österbo Luftbehandlingsaggre gat	2024-12-03	Godkänd	2027-08-14



Underskrift sakkunnig
Roger Larsson, 120, 2595 Teknikkonsult AB