

Protokoll OVK


Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer	B1
	Odengatan 3	

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Linnéan 9		F	2	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde l/s	Uppm flöde l/s	Betjäna
1	1001	F		Tak		-/22	
2	1002	F		Tak		-/20	
3	1101	F		Tak		-/23	
4	1102	F		Tak		-/23	
5	Ingång Utomhus, 0TR	F		Tak		-/22	
6	Ingång Utomhus, 1TR	F		Tak		-/25	
7	Trapphus	F		Vind		-/24	

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
	1.1	<input checked="" type="checkbox"/> Ritningar			
	1.2	<input checked="" type="checkbox"/> DU-instruktioner	1.1	Ritningar saknas. Enkelt F-system, per lägenhet.	1
	1.3	<input type="checkbox"/> Föregående OVK-protokoll			
	1.4	<input checked="" type="checkbox"/> Proj. värden/luftflödesprotokoll	1.2	DU saknas. Enkelt F-system. Fläktar monterade på vind.	1
	1.5	<input type="checkbox"/> Övrigt			
	2	Föroreningar	1.4	Projekterade flöden saknas.	0
	2.1	<input type="checkbox"/> Utluftskanal			
	2.2	<input checked="" type="checkbox"/> Filterdel	3.6	Lagerljud FF Lägenhet Ute+1TR	1
	2.3	<input type="checkbox"/> Batterier			
	2.4	<input type="checkbox"/> VVX			
	2.5	<input type="checkbox"/> Fläktdel			
	2.6	<input type="checkbox"/> Kanaler			
	2.7	<input type="checkbox"/> Don			
	2.8	<input type="checkbox"/> Rensningsmöjligheter			
	2.9	<input type="checkbox"/> Fläktrum			
	2.10	<input type="checkbox"/> Övrigt			
	3	Funktioner			
	3.1	<input type="checkbox"/> Filterdel			
	3.2	<input type="checkbox"/> Batterier			
	3.3	<input type="checkbox"/> VVX			
	3.4	<input type="checkbox"/> Spjäll			
	3.5	<input type="checkbox"/> Styr/Regler/Övervakning			
	3.6	<input checked="" type="checkbox"/> Fläktar			
	3.7	<input type="checkbox"/> Luftflöden			
	3.8	<input type="checkbox"/> Kanaler			
	3.9	<input type="checkbox"/> Don			
	3.10	<input type="checkbox"/> Övrigt			
			Möjliga energibesparande åtgärder i systemet		
			17.Installation av värmeåtervinning med ventilationsvärmexlare.		
	4	Klimat			
	4.1	<input type="checkbox"/> Temperatur			
	4.2	<input type="checkbox"/> Odör			
	4.3	<input type="checkbox"/> Drag			
	4.4	<input type="checkbox"/> Ljud			
	4.5	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkter			
	4.6	<input type="checkbox"/> Övrigt			
		Uppdragstyp	Bilagor	Bil.Beteckn.	Ombesiktn. datum
		<input type="checkbox"/> 1:a besiktning	<input type="checkbox"/> C: Anmärkning		
		<input checked="" type="checkbox"/> Återkommande besiktning	<input type="checkbox"/> D: Åtgärder		2026-04-08
		<input checked="" type="checkbox"/> Ombesiktning	<input type="checkbox"/> L: Flöde		Namnteckning 
		<input type="checkbox"/> Utökad kontroll	<input type="checkbox"/> E1: Aggregatdata		
		<input type="checkbox"/> Egenkontroll	<input type="checkbox"/> K1: Co2 mm		

INTYG

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar

har utförts på denna byggnad

Fastighetsbeteckning	Adress		
Linnéan 9	Odengatan 3		
Systemnummer	F		
Besiktningresultat	Nästa ordinarie besiktning		
G			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Nästa besiktningdatum	
Tommy Melender	2026-04-08	2032-04-08	
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
E Wixner & Son Plåtslageri	K	KIWA	9837

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Namnteckning

