Referens nr:	A
Plats för stämpel	

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt PBF kap 5,
BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Postnr	Ort
Expeditören 6	Vagngatan 9	70227	Örenro
Byggnadsägaren	**Postadress**	**Postnr**	**Ort**
Vagngatan 9 AB	Vagngatan 9	702 27	Örebro
Faktureringsadress	**Postadress**	**Postnr**	**Ort**

Fastighetsansvarig/Förvaltare	Telefonnr	Fax / e-post
Thomas Andersson	0706620122	

Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet	BRA i m^2	Ant. Lgh	Ant. lokaler
Kontor	Vagngatan 9	Kontor			

A2 - Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Bes.kat.	Besiktningsdatum	Besiktnings resultat	Ombesiktning datum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
TA1/FA1	1	2024-10-04	G		2027-10-04	B1	

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning. ☑ JA ☐ Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

Utfall: 0 = Kommentar, 1=bör åtgärdas innan nästa kontroll 2 = Skall åtgärdas snarast.
Även AFS 2009:2 och FoHMFS 2014:18 bör uppfyllas

Besiktningsman	Telefon nr	Fax / e-post
Jonas Rosby	019-181940	jonas.rosby@gk.se

Företag	Postadress	Postnr	Ort
GK Sverige AB	Radiatorvägen 15	702 27	Örebro

Certifieringsorgan	Cert.nummer	Giltighetstid	Behörighetsnivå
Kiwa	6914	2028-02-12	Riksbehrighet K

Ort / Underskriftsdatum	Namnteckning
Örebro 2023-02-13	Jonas Rosby