OBLIGATORISK VENTILATIONS-KONTROLL

VENTSERVICE

Besiktningsdatum 2026-05-29
Godkänd ☒ Ej Godkänd ☐
Godkänd t.o.m. 2032-05-29

Fastighetsbeteckning INGENGÖREN 4	**Adress** Kungsportsvägen 28		**Underskrift sakkunnig** Jarmo Juntunen
Ort 461 39 TROLLHÄTTAN	**Systembetckning** FF, Pax	**Ventilationstyp** F	**Sakkunnig** Jarmo Juntunen
Uppvärmningsform Bergvärme	**Betjänar** Hela Huset	**Verksamhet** 3 Bostäder	**Företag** JJ Ventservice AB
Kyla(DX el KB)	**Drifttider** Heltid	**Nyttjande tider** Heltid	**Adress** Vilhelm Hansengatan 36
Luftmängd tilluft l/s	**Luftmängd frånluft** l/s	**Märkeffekt** 0,07kW	**Postnr** 461 39 / **Ort** Trollhättan
Bygg. Nr	**Byggår** Ca 1937	**Ombyggnadsår**	**Tel nr** 0520-221122 / **Behörighet** K-Cert nr 5986
Byggnadsägare Kungsportsvägens Fastighets AB	**Adress** Granlidsvägen 23. 653 51 Karlstad		**Tel nr** 0705-572792
Driftsansvarig John Granlund	**Adress** Granlidsvägen 23. 653 51 Karlstad		**Tel nr** 0705-572792

Pos	Kontroll	Pos	Kontroll	Pos	Åtgärd 1= Bör åtgärdas 2= Skall åtgärdas
1	**Dokumentation**	5	**Styr & Regler**		
1.1	☐ Ritningar	5.1	☐ Manöver		
1.2	☐ Driftinstruktioner	5.2	☐ Styrning		
1.3	☐ Underhållsinstruktioner	5.3	☐ Brand		
1.4	☐ Flödesprotokoll	5.4	☐ Reglering		
2	**Kanalsystem**	5.5	☐ Larm		
2.1	☐ Luftintag	5.6	☐ Indikering		
2.2	☐ Aggregatanslutning	5.7	☐ Inställningsvärde		
2.3	☐ Otätheter i kanalsystem	5.8	☐ Märkning		
2.4	☐ Smuts i kanal	5.9	☐		
2.5	☐ Kortslut Ute/Avluft	6	**Lägenhet / Lokal**		
2.6	☐ Avluftsöppning	6.1	☐ Uteluftsdon		
2.7	☐ Märkning	6.2	☐ Ersättningsluft		
2.8	☐	6.3	☐ Överluft		
3	**Fläktrum**	6.4	☐ Tilluftsdon		
3.1	☐ Åtkomlighet	6.5	☐ Frånluftsdon		
3.2	☐ Belysning	6.6	☐ Spiskåpa		
3.3	☐ Avlopp	6.7	☐ Spisfläkt		
3.4	☐ Märkning	6.8	☐ Kortslutn. Till/frånl		
3.5	☐	6.9	☐		
4	**Fläktaggregat**	7	**Provningar**		
4.1	☐ Ljudvibrationer	7.1	☐ Totalluftsflöde		
4.2	☐ Frontluckor	7.2	☐ Delluftsflöde		
4.3	☐ Filter	7.3	☐ Tilluftstemperatur		
4.4	☐ Fläktar	7.4	☐ nt VVX %		
4.5	☐ Fläktrem		Vid ute C		
4.6	☐ Återluft	7.5	☐ Relativ fuktighet		
4.7	☐ VVX-funktion	7.6	☐ Ljudnivå		
4.8	☐ Försmutsning	7.7	☐		
4.9	☐ Spjällfunktion	7.8			
4.10	☐ Frysvakt	8	**Övrigt**		
4.11	☐ Dränering	8.1	☐ Fuktutslag		
4.12	☐ Märkning	8.2	☐ Övriga iakttagelser		
4.13	☐	8.3	☐		

Org.nr. 559129-1918

INTYG

Över genomförd funktionskontroll av
fastighetens ventilationssystem
enligt förordningen BFS 2012:7, SFS 2011:338.

INGENJÖREN 4

Kungsportsvägen 28

Trollhättans Stad

Besiktningen är utförd av:

Jarmo Juntunen

Enligt protokoll daterat: **2026-05-29**

Detta protokoll finns att tillgå hos
fastighetsägaren samt byggnadsnämnden

Nästa besiktning enligt förordningen om
funktionskontroll av ventilationssystem
skall vara utförd senast: **2032-05-29**

Underskrift sakkunnig

VENTSERVICE