FunkiS

Referens nr: **28-45609** | **A**

Plats för stämpel

KVT Klimat och VVS-teknik AB

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt PBF kap 5,
BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Postnr	Ort
Grönkålen 4	Norra Karlsholmsgatan 11	653 42	Karlstad
Byggnadsägaren	**Postadress**	**Postnr**	**Ort**
Dalor Fastighets AB	Kungsgatan 10A	702 11	Örebro
Faktureringsadress	**Postadress**	**Postnr**	**Ort**

Fastighetsansvarig/Förvaltare	Telefonnr	Fax / e-post
Mikael Eliasson		mikael.eliasson@radiatorvvs.se

Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet	BRA i m²	Ant. Lgh	Ant. lokaler
		Lägenheter		4	

A2 - Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Bes.kat.	Besiktningsdatum	Besiktnings resultat	Ombesiktning datum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
1	2	2022-10-19	G		2028-10-19	B1	

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning. ☑ JA ☐ Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

* Nej ovan: Fläktar utan besiktningsplikt eller dyligt innefattas inte av denna besiktning.
Utfall: 0 = Kommentar, 1=bör åtgärdas innan nästa kontroll 2 = Skall åtgärdas snarast.
Även AFS 2009:2 och FoHMFS 2014:18 bör uppfyllas

* Flöden stämmer mot projektering men ligger på mingräns för vad tillverkaren rekommenderar.

Besiktningsman	Telefon nr	Fax / e-post
Fredrik Hjalmarsson	0725-22 63 02	fredrik.hjalmarsson@klimatvvs.se
Företag	**Postadress**	**Postnr** / **Ort**
Klimat & VVS-Teknik AB	Skraggevägen 9	663 41 Hammarö

Certifieringsorgan	Cert.nummer	Giltighetstid	Behörighetsnivå
Swedcert	2481	2023-09-25	K

Ort / Underskriftsdatum	Namnteckning
Hammarö 2022-11-02	

Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer	
28-45609	1	B1

B1

Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
Grönkålen 4		FX	2	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2

	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde l/s	Uppm flöde l/s	Betjänar
1	1	F		Klk	-/28	-/27,5	1001
2	2	F		Klk	-/28	-/26	1002
3	3	F		Klk	-/28	-/26	1101
4	4	F		Klk	-/28	-/27,5	1102
5							
6							
7							

B3

1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
1.1	☑ Ritningar			
1.2	☐ DU-instruktioner	1.1	Enklare flödesbild eller dyligt bör upprättas.	0
1.3	☐ Föregående OVK-protokoll			
1.4	☐ Proj. värden/luftflödesprotokoll			
1.5	☐ Övrigt			
2	**Föroreningar**			
2.1	☐ Uteluftskanal			
2.2	☐ Filterdel			
2.3	☐ Batterier			
2.4	☐ VVX			
2.5	☐ Fläktdel			
2.6	☐ Kanaler			
2.7	☐ Don			
2.8	☐ Rensningsmöjligheter			
2.9	☐ Fläktrum			
2.10	☐ Övrigt			
3	**Funktioner**			
3.1	☐ Filterdel			
3.2	☐ Batterier			
3.3	☐ VVX			
3.4	☐ Spjäll			
3.5	☐ Styr/Regler/Övervakning			
3.6	☐ Fläktar			
3.7	☐ Luftflöden			
3.8	☐ Kanaler	**Möjliga energibesparande åtgärder i systemet**		
3.9	☐ Don			
3.10	☐ Övrigt			
4	**Klimat**			
4.1	☐ Temperatur			
4.2	☐ Odör			
4.3	☐ Drag			
4.4	☐ Ljud			
4.5	☐ Brukarsynpunkter			
4.6	☐ Övrigt			

Driftbörvärde:	Börvärde Hög:	Börvärde Låg:	Märk kW:	Märk A:
1001/1101	L6/L6		0,1/0,1	
1002/1102	60%/48%		0,1/0,1	
Temp: °C				

Uppdragstyp	Bilagor	Bil.Beteckn.	Ombesiktn. datum	Besiktningsdatum
☐ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning			
☑ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder			2022-10-19
☐ Ombesiktning	☑ L: Flöde	Injust	Namnteckning	
☐ Utökad kontroll	☐ E1: Aggregatdata			
☐ Egenkontroll	☐ K1: Co2 mm			