



## Besiktningsprotokoll

Referensnummer 12-11300	Systemnummer <b>FTX</b>	<b>B1</b>
----------------------------	----------------------------	-----------

### Obligatorisk Ventilationskontroll

Fastighetsbeteckning Hörby 1:7	Internt byggnadsnr	Systemtyp FTX	Bes.kintervall 3 år	Resultat G
-----------------------------------	--------------------	------------------	------------------------	---------------

Systemdel	System	Inst.år	Placering	Proj.flöde l/s	Uppmätt flöde l/s	Betjäna
FTX	FTX	2025	Vind	LFP	LFP	Bostadsyta

1	Handlingar	Pos	Anmärkningar EG= Ej godkänd, 1= åtgärdas till nästa OVK	Utfall	
1.1	<input checked="" type="checkbox"/> Ritningar	1.4	LFP daterat 2025-03-27		
1.2	<input checked="" type="checkbox"/> DU-instruktioner				
1.3	<input type="checkbox"/> Föregående OVK-protokoll				
1.4	<input checked="" type="checkbox"/> Proj. värden/luftflödesprotokoll				
1.5	<input type="checkbox"/> Övrigt				
<b>2</b>	<b>Föreningar</b>				
2.1	<input checked="" type="checkbox"/> Uteluftskanal				
2.2	<input checked="" type="checkbox"/> Filterdel				
2.3	<input checked="" type="checkbox"/> Batterier				
2.4	<input checked="" type="checkbox"/> VVX				
2.5	<input checked="" type="checkbox"/> Fläktdel				
2.6	<input checked="" type="checkbox"/> Kanaler				
2.7	<input checked="" type="checkbox"/> Don				
2.8	<input checked="" type="checkbox"/> Rensningsmöjligheter				
2.9	<input type="checkbox"/> Fläktrum				
2.10	<input type="checkbox"/> Övrigt				
<b>3</b>	<b>Funktioner</b>				
3.1	<input checked="" type="checkbox"/> Filterdel				
3.2	<input checked="" type="checkbox"/> Batterier				
3.3	<input checked="" type="checkbox"/> VVX				
3.4	<input checked="" type="checkbox"/> Spjäll				
3.5	<input checked="" type="checkbox"/> Styr/Regler/Övervakning				
3.6	<input checked="" type="checkbox"/> Fläktar				
3.7	<input checked="" type="checkbox"/> Luftflöden				
3.8	<input checked="" type="checkbox"/> Kanaler				
3.9	<input checked="" type="checkbox"/> Don				
3.10	<input checked="" type="checkbox"/> Drifttider				
<b>4</b>	<b>Klimat</b>				
4.1	<input type="checkbox"/> Temperatur				
4.2	<input type="checkbox"/> Odör				
4.3	<input type="checkbox"/> Drag				
4.4	<input type="checkbox"/> Ljud				
4.5	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkter				
4.6	<input type="checkbox"/> Övrigt				
	<b>Uppdragstyp</b>	<b>Bilagor</b>	<b>Bil. Bet.</b>	<b>Besiktning</b>	<b>Datum</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> 1:a besiktning	<input type="checkbox"/> C: Anmärkning		Förra besiktn	
	<input type="checkbox"/> Återkommande besiktning	<input type="checkbox"/> D: Åtgärder		Denna besiktn	2025-03-27
	<input type="checkbox"/> Ombesiktning	<input checked="" type="checkbox"/> L: Flöde/Driftid/Effekt	LFP	Nästa besiktn	2028-03-27
	<input type="checkbox"/> Utökad kontroll	<input type="checkbox"/> E: Aggregatprot	Protokoll	Ombesiktn	
	<input type="checkbox"/> Egenkontroll	<input checked="" type="checkbox"/> Intyg	Intyg	Underskrift	





Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)  
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning Hörby, 1:7	Adress HE3020E	242 92	Hörby
Internt byggnadsnamn	Aktuell byggnad		
Systemnr FTX			
Besiktningssman Sune Persson	Besiktningssdatum 2025-03-27	Ort, Datum för underskrift Malmö 2025-03-27	
Resultat av kontrollen G	Nästa besiktning datum 2028-03-27	Namnteckning 	
Företag Perkon AB	Behörighetsnivå K	Cert.organ RISE	Cert.nr 0906/00

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

