



# Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

|                                |              |           |
|--------------------------------|--------------|-----------|
| Referensnummer<br><b>25098</b> | Systemnummer | <b>B1</b> |
|--------------------------------|--------------|-----------|

|           |   |                                   |                       |                          |                      |
|-----------|---|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>B1</b> | Fastighetsbeteckning<br><b>Kv Borgeby 7</b> | Internt byggnadsnr<br><b>1898</b> | Systemtyp<br><b>S</b> | Bes kat(0-2)<br><b>2</b> | Resultat<br><b>G</b> |
|-----------|---|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|

## Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

| <b>B2</b> | Systemdel  | Fläkttyp | Inst.år | Placering | Proj.flöde l/s | Uppm flöde l/s | Betjäna        |
|-----------|------------|----------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Självdrag  | S        |         |           |                |                | 2st lägenheter |
| 2         | Paxfläktar | F        |         |           |                |                | 3st lägenheter |
| 3         |            |          |         |           |                |                |                |
| 4         |            |          |         |           |                |                |                |
| 5         |            |          |         |           |                |                |                |
| 6         |            |          |         |           |                |                |                |
| 7         |            |          |         |           |                |                |                |

| <b>B3</b> | 1    | Handlingar  | Pos                                       | Anmärkningar                                 | Utfall                               |
|-----------|------|---|---|--|--------------------------------------|
|           | 1.1  | <input type="checkbox"/> Ritningar                          |   |  |                                      |
|           | 1.2  | <input type="checkbox"/> DU-instruktioner                   | 3.7                                       | Inga flöden i tvättstuga och torkrum källare | 0                                    |
|           | 1.3  | <input type="checkbox"/> Föregående OVK-protokoll           |   |  |                                      |
|           | 1.4  | <input type="checkbox"/> Proj. värden/luftflödesprotokoll   | 3.8                                       | Viss försmutsning i kanaler                  | 1                                    |
|           | 1.5  | <input type="checkbox"/> Övrigt                             |   |  |                                      |
|           | 2    | <b>Föroreningar</b>   | 2.5                                       | 17A paxfläktar ur funktion                   | 0                                    |
|           | 2.1  | <input type="checkbox"/> Uteluftskanal                      |   |  |                                      |
|           | 2.2  | <input type="checkbox"/> Filterdel                          | 2.5                                       | 18B Gårdshus paxfläkt sönder                 | 0                                    |
|           | 2.3  | <input type="checkbox"/> Batterier                          |   |  |                                      |
|           | 2.4  | <input type="checkbox"/> VVX                                |   |  |                                      |
|           | 2.5  | <input checked="" type="checkbox"/> Fläktdel                |   |  |                                      |
|           | 2.6  | <input type="checkbox"/> Kanaler                            |   |  |                                      |
|           | 2.7  | <input type="checkbox"/> Don                                |   |  |                                      |
|           | 2.8  | <input type="checkbox"/> Rensningsmöjligheter               |   |  |                                      |
|           | 2.9  | <input type="checkbox"/> Fläktrum                           |   |  |                                      |
|           | 2.10 | <input type="checkbox"/> Övrigt                             |   |  |                                      |
|           | 3    | <b>Funktioner</b>   |   |  |                                      |
|           | 3.1  | <input type="checkbox"/> Filterdel                          |   |  |                                      |
|           | 3.2  | <input type="checkbox"/> Batterier                          |   |  |                                      |
|           | 3.3  | <input type="checkbox"/> VVX                                |   |  |                                      |
|           | 3.4  | <input type="checkbox"/> Spjäll                             |   |  |                                      |
|           | 3.5  | <input type="checkbox"/> Styr/Regler/Övervakning            |   |  |                                      |
|           | 3.6  | <input type="checkbox"/> Fläktar                            |   |  |                                      |
|           | 3.7  | <input checked="" type="checkbox"/> Luftflöden              |   |  |                                      |
|           | 3.8  | <input checked="" type="checkbox"/> Kanaler                 |   |  |                                      |
|           | 3.9  | <input type="checkbox"/> Don                                |   |  |                                      |
|           | 3.10 | <input type="checkbox"/> Övrigt                             |   |  |                                      |
|           | 4    | <b>Klimat</b>   |   |  |                                      |
|           | 4.1  | <input type="checkbox"/> Temperatur                         |   |  |                                      |
|           | 4.2  | <input type="checkbox"/> Odör                               |   |  |                                      |
|           | 4.3  | <input type="checkbox"/> Drag                               |   |  |                                      |
|           | 4.4  | <input type="checkbox"/> Ljud                               |   |  |                                      |
|           | 4.5  | <input type="checkbox"/> Brukarsynpunkter                   |   |  |                                      |
|           | 4.6  | <input type="checkbox"/> Övrigt                             |   |  |                                      |
|           |      | <b>Uppdragstyp</b>  | <b>Bilagor</b>                            | <b>Bil.Beteckn.</b>                          | <b>Ombesiktn. datum</b>              |
|           |      | <input type="checkbox"/> 1:a besiktning                     | <input type="checkbox"/> C: Anmärkning    |  | 2025-12-02                           |
|           |      | <input checked="" type="checkbox"/> Återkommande besiktning | <input type="checkbox"/> D: Åtgärder      |  |                                      |
|           |      | <input type="checkbox"/> Ombesiktning                       | <input type="checkbox"/> L: Flöde         |  | Namnteckning<br><i>Martin Schmit</i> |
|           |      | <input type="checkbox"/> Utökad kontroll                    | <input type="checkbox"/> E1: Aggregatdata |  |                                      |
|           |      | <input type="checkbox"/> Egenkontroll                       | <input type="checkbox"/> K1: Co2 mm       |  |                                      |

# INTYG

**CLIMA**  
IMPERIUM

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationsystem (OVK)

Enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar

utförts på denna byggnad

|                      |                        |                            |          |
|----------------------|------------------------|----------------------------|----------|
| Fastighetsbeteckning | Adress                 |                            |          |
| Kv Borgeby 7         | Ernst Ahlgrensgatan 17 |                            |          |
| Systemnummer         |                        |                            |          |
| Självdrag            |                        |                            |          |
| Besiktningresultat   |                        | Nästa ordinarie besiktning |          |
| G                    |                        | 2031-12-02                 |          |
| Besiktningssman      | Besiktningdatum        | Namnteckning               |          |
| Martin Schmidt       | 2025-12-02             | <i>Martin Schmidt</i>      |          |
| Företag              | Behörighetsnivå        | Cert.organ                 | Cert.nr  |
| Clima Imperium AB    | K                      | Kiwa                       | OVK11441 |

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.