

KIWA 03529

Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

System nr:			B1
------------	--	--	-----------

B1	Fastighetsbeteckning Norrtull 8:8	Internt byggnadsnamn	Systemtyp (S, F, FT, FTX) FTX	Bes kat(1-2) 1
-----------	--------------------------------------	----------------------	----------------------------------	-------------------

Systemtillhörighet

B2	Aggr.benämning	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjänar
1	LGH 1001	T/F	1991	Kök	25/25l/s	21/27l/s	Bostad/lägenhet
2	LGH 1002	T/F	1991	Kök	25/25l/s	19/23l/s	Bostad/lägenhet
3	LGH 1101	T/F	1991	Kök	25/25l/s	23/25l/s	Bostad/lägenhet
4	LGH 1102	T/F	1991	Kök	25/25l/s	22/22l/s	Bostad/lägenhet
5	LGH 1201	T/F	1991	Kök	25/25l/s	21/21l/s	Bostad/lägenhet
6							
7							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
	1.1	✓ Ritningar	1.3	Saknas	1
	1.2	✓ DU-instruktioner	2,7	Frånluftsdon och frånluftskanler smutsiga	1
	1.3	✓ Föregående OVK-prot.			
	1.4	✓ Proj. värden/luftflödesprot.	3.6	Lagerjud från ett flertal fläktar	0
	1.5	✓ Övrigt			
	2	Föroreningar	3.7	Låga tilluftsflöden i lägenhet 1002 och låga frånluftsflöden i lgh 1201	1
	2.1	✓ Uteluftskanal			
	2.2	✓ Filterdel	3.7	Gennerellt ojämna luftflöden, en injustering bör göras	1
	2.3	✓ Batterier			
	2.4	✓ VVX			
	2.5	✓ Fläktdel			
	2.6	✓ Kanaler			
	2.7	✓ Don			
	2.8	✓ Rensningsmöjligheter			
	2.9	✓ Fläktrum			
	2.10	✓ Övrigt			
	3	Funktioner			
	3.1	✓ Filterdel			
	3.2	✓ Batterier			
	3.3	✓ VVX			
	3.4	✓ Spjäll			
	3.5	✓ Styr/Regler/Övervakning			
	3.6	✓ Fläktar			
	3.7	✓ Luftflöden			
	3.8	✓ Kanaler			
	3.9	✓ Don			
	3.10	✓ Övrigt			
	4	Klimat			
	4.1	✓ Temperatur			
	4.2	✓ Odör		Injustering av samtliga lägenheter	
	4.3	✓ Drag			
	4.4	✓ Ljud			
	4.5	✓ Brukarsynpunkter			
	4.6	✓ Övrigt			
		Uppdragstyp	Bilagor	Antal	Besiktningsdatum
	X	1:a besiktning	Anmärkningsbilaga		2026-06-29
		Återkommande besiktning	Åtgärdsförslag		Signatur
		Ombesiktning	Luftflödesprotokoll		
		Utökad kontroll	Aggregatprotokoll		
		Egenkontroll	L-System		

INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
BFS 2017:10 OVK 3

Fastighetsbeteckning Norrtull 8:8		
Lägenhet 1001, 1002, 1101, 1102, 1201		
Adress Nynäsplan 15	System FTX	
Besiktningsman Tobias Paulin		Besiktningdatum 2026-06-29
Företag Hilleviks ventilationsteknik AB	Behörighet Typ K	Nästa besiktningdatum 2029-06-29

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.