

INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem är genomförd enligt förordningen **BFS 2023:4 OVK4**

Fastighetsbet./Kv.namn: Tranan 6 **Adress:** Oskarsgatan 24, 60237 Norrköping

Byggnad: Hyresfastighet

System	Betjäna	Utfall*	Besiktning	Nästa ord. besiktning
Självdrag	Lägenheter	G	2023-12-01	2029-12-01

Besiktning utförd av: **Simon Pegler**

Behörighet: **OVK09332**

Företag: **FastighetsTeknik AB**

Adress: **Slakthusvägen 7**


Ort: **602 28 Norrköping**

Telefon: **011-188200**

*Utfall: G=Godkänd, EG=Ej Godkänd

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare byggnadsnämnden.
Funktionskontrollen är utförd på grundval av de bestämmelser
som gällde då respektive system togs i bruk. Vid nybyggnad har
särskild hänsyn tagits till förekommande krav i gällande
entreprenadhandlingar även om dessa skärper gällande föreskrifter.

 **FASTIGHETSTEKNIK**


Underskrift sakkunnig