


Mats Ventilationsservice AB Funktionskontroll av ventilationssystem Enligt BFS 2011:16, OVK 1 Ändring BFS 2017:10 OVK 3		BESIKTNINGSUTLÅTANDE ☒ Godkänd ☐ Ej Godkänd		 Mats Ventilationsservice AB	
Sakkunnig Mats Högberg		Behörighet K	Cert.nr SC0002-10	Tel nr 0709-809477	
Fastighetsbeteckning Kv.Kurvan 2		Företag Mats Ventilationsservice AB	Adress Folkungagatan 32, 53235 Skara		
Adress Östra Drottningvägen 2 Tidaholm		Underskrift sakkunnig 	Besiktningsdatum 2019-05-13		
Byggår	Ombyggnadsår	Besiktningsintervall 6 år	Nästa besiktning senast 2025-05-13		

Byggnadens ägare Cederqvist Fastigheter AB		Adress Hertig Johans gata 10	Postadress 541 30 Skövde	Tel nr 0500-485008
Driftansvarig Jonas Cederqvist		Adress	Postadress	Tel nr
Tidigare besiktning	Vent. System typ (S, F, FT, FTX) F	Byggnad	Systembeteckning FF1	
Verksamhet Bostäder	Antal lägenheter 19	Drifttider Kontinuerlig drift	Nyttjandetider Dygnet runt	
Luftflöde, m³/s FF 1 0,7 m3/s		Ansluten eleffekt fläktar, kW 2,2 Kw		
Förslag till åtgärder för att hålla låg energiförbrukning utan att försämma inomhusklimatet. Regelbunden filterbyte framför återvinningsbatteriet				

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning 1=bör åtgärdas 2=skall åtgärdas ✓ =åtgärdat	Bedömning
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL	1,1	Relationsritningar saknas	1
1.1	☐ Ritningar	6.1	☐ Uteluftsdon	6,6	Forceringsflöde i kökskåpor låga i vissa lgh	1
1.2	☐ Driftinstruktion	6.2	☐ Ersättningsluft	8,2	Lgh 42 ej besiktigad pga magsjuka	
1.3		6.3	☐ Överluft			
2	KANALSYSTEM	6.4	☐ Tilluftsdon			
2.1	☐ Luftintag	6.5	☐ Frånluftsdon			
2.2	☐ Aggregatanslutning	6.6	☐ Spiskåpa			
2.3	☐ Otätheter i kanaler	6.7	☐ Spisfläkt			
2.4	☐ Smuts i kanal	6.8	☐ Verksamhet			
2.5	☐ Kortslutning ute/av	6.9				
2.6	☐ Avluftsöppning	6.10				
2.7		7	PROVNINGAR			
3	FLÄKTRUM/VIND	7.1	☐ Totalluftflöde			
3.1	☐ Åtkomlighet	7.2	☐ Delluftflöde			
3.2	☐ Belysning	7.3	☐ Tilluftstemperatur			
3.3	☐ Avlopp	7.4	☐ ntvvx ☐ %			
4	FLÄKTAGGREGAT		☐ vid t UTE °C			
4.1	☐ Ljud/vibrationer	7.5	☐ Relativ fuktighet			
4.2	☐ Frontluckor	7.6	☐ Ljudnivå			
4.3	☐ Filter	7.7				
4.4	☐ Fläktar	7.8				
4.5	☐ Fläktrem	8	ÖVRIGT			
4.6	☐ Återluft	8.1	☐ Fuktskador			
4.7	☐ VVX - funktion	8.2	☐ Övriga iakttagelser			
4.8	☐ Försmutsning	8.3	☐ Brukarsynpunkter			
4.9	☐ Spjällfunktion	8.4				
4.10	☐ Dränering	8.5				
4.11						
5	STYR & REGLER					
5.1	☐ Manöver					
5.2	☐ Styrning					
5.3	☐ Brand					
5.4	☐ Reglering					
5.5	☐ Larm					
5.6	☐ Indikering					
5.7	☐ Inställningsvärden					
5.8						
5.9						✓

TIDAHOLMS KOMMUN
 Samhällsbyggnadsförvaltning

2019-05-16
 Dnr