

Referens nr:	A
Plats för stämpel	

Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
BFS 2011:16 OVK1

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning Eken 24	Byggnadens adress Skogsvägen 9 A-D	Postnr 61432	Ort Söderköping
Byggnadsägaren Pontus Pettersson	Postadress Linnevägen 51	Postnr 61634	Ort Åby
Faktureringsadress	Postadress	Postnr	Ort
Fastighetsansvarig/Förvaltare Pontus Pettersson	Telefonnr 070-9839290	Fax / e-post	
Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet Lägenheter	BRA i m ² 4
			Ant. Lgh 4
			Ant. lokaler

A2 - Besiktningens utlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Bes.kat.	Besiktningdatum	Besiktningresultat	Ombesiktningdatum	Nästa ordinarie besiktningdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
FFA	2	2021-09-04	G		2027-09-04		109w
FFB	2	2021-09-04	G		2027-09-04		75w
FFC	2	2021-09-04	G		2027-09-04		109w
FFD	2	2021-09-04	G		2027-09-04		109w

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning.

JA

Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningssman.

Besiktningssman Tomas Hansson	Telefon nr 0733143112	Fax / e-post tomas.m.hansson@hsb.se
Företag HSB Boservice	Postadress Box	Postnr 60006
		Ort Norrköping
Certifieringsorgan KIWA	Cert.nummer 6178	Giltighetstid 2026-06-19
		Behörighetsnivå K
Ort, Datum för underskrift 2021-09-04	Namnsteckning	

INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Eken 24		Skogsvägen 9 A-D	
Internt byggnadsnamn			
Systemnr			
FF A-D			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Tomas Hansson	2021-09-04	Norrköping 2021-09-04	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2027-09-04		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
HSB Boservice	K	KIWA	6178

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden