

Kontrollföretaget**Innehavare/beställare av oljeavskiljare**

Kontrollrapportnr: 38540431	Arbetsordernr: 94880
Namn Voav Teknik AB	Namn Svealandstrafiken
Utdelningsadress Bergsmansvägen 3	Utdelningsadress Maskinvägen 6
Postnummer och ort 694 35 Hallsberg	Postnummer och ort 695 30 Laxå
Telefon inkl riktnr 0582-133 90	Telefon inkl riktnummer 070 - 417 19 26

Fastighetsinformation

Fastighetsbeteckning	Utdelningsadress Maskinvägen 6
Kommun Laxå	Postnummer och ort 695 30 Laxå
Identifiering oljeavskiljare (foto/ritning/beskrivning/ID): 3 lock framför port	Telefon inkl riktnr
Märkning 858 ☐ Ja ☒ Nej	Tillverkare Alfa Rör
	Tillverkningsår 1987
	Modellbeteckning O 16/5
Klass ☐ Klass 1 ☐ Klass 2 ☒ Äldre gravimetrisk avskiljare ☐ Uppgift saknas	Total vätskevolym (m ³) = 10 Slamvolym (m ³) = 1,5 Flöde (l/s) = Max oljeskikt (mm) = 150
Form ☒ Cylindrisk ☐ Rektangulär ☒ Stående ☐ Liggande ☐ Annan:	
Finns automatisk avstängningsventil? ☐ Ja ☒ Nej	Densitet på flottören, vid automatisk avstängning (kg/dm ³)

1. Obligatoriska punkter enligt 6 Kap i SS-EN 858-2

Godkänd	Ej godkänd	Ej aktuellt	
☒	☐		1. Hållfastmässigt inre- och yttreskick
☐	☐	☒	2. Inre beläggningar (om sådana finns)
☒	☐		3. Skick inbyggda delar
☒	☐	☐	4. Skick / funktion elektriska enheter / installationer
☐	☐	☒	5. Kontroll av inställning / funktion för automatisk avstängningsenhet
☒	☐		6. Systemets täthet
Ej godkända kontrollpunkter beskrivs under "3. Beskrivning av kontrollresultat"			

2. Övriga obligatoriska krav från kunden eller kommunen

Ja	Nej	
☐	☒	Lokala krav från kommunen finns, ange vad:
☐	☒	Tilläggskrav från kunden finns, ange vad:

2.1 Specificera de tilläggskrav som finns, exempelvis:

	Godkänd	Ej godkänd
Kontroll av inloppsrör, enligt punkt 6	☐	☐
Kontroll av utloppsrör, enligt punkt 6	☐	☐
Kontroll av avluftning	☐	☐
Noteringar:		

3. Beskrivning av resultaten av kontrollen, brister och ev. åtgärder som bör åtgärdas:

Dokumentera gärna eventuella brister med bifogade foton

Kontrollomdöme

	Ja	Nej
Oljeavskiljaren uppfyller ställda krav enligt ovan	☒	☐
Anmärkningar		
Vid kontrollen har utrustning Typ och ID nr använts Nivatrack	Kontrolldatum 2025-10-03	
Namn behörig kontrollant Jonathan Ljungberg	Nästa kontroll senast (ÅÅÅÅ-MM) 2030-10	

4. Kontroller som inte omfattas av ackreditering:

	Ja	Nej
Provtagning enligt SNFS 1990:11, MS:29	☐	☐
Dimensionering enligt EN 858:2 eller SNV 1975:10	☐	☐
Fordonsrännor finns innan avskiljarsystem	☒	☐
OAS kopplad till spillvatten	☒	☐
OAS kopplad till dagvatten	☐	☐
Underhåll enligt SS-EN 858-2 har utförts (6-mån kontroll utförts under senaste 12 månaderna)	☐	☐
Övrig kontroll som behöver utföras, ange vad:		
Noteringar:		

5. Återfyllning

	Ja	Nej	Ej aktuellt
Oljeavskiljaren är återfylld med vatten	☒	☐	
Automatiska avstängningsventilen är i upplyft läge	☐	☐	☒