



BESIKTNINGS PROTOKOLL

Besiktningdatum 2020-02-27
 Uppdragsnr SR52996

Funktionskontroll av
 ventilationssystem enligt
 BFS 2017:10-OVK3.

Byggnadens ägare Gunilla Hörberg	Fastighetsbeteckning Mörbylänga, Björnhovda 6:135	Byggnad
Ägarens utdelningsadress Slottsgatan 8	Specifikation av lokal/system VÅA1 (1st/lgh)	
Postnummer och postort 387 31 Borgholm	Antal lägenheter 4st	Betjänad yta m ² 1988
Byggnadens adress (om annan än ägarens) Onkel Sams väg 12 A-H Färjestaden	Lokalkategori (se baksidan) x <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	Byggnadsår 1988
Brukarens namn Tfn	Systemtyp <input type="checkbox"/> FT <input checked="" type="checkbox"/> FTX <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> FX <input type="checkbox"/> S	Ombygg.år Inget krav
Funktionskontrollantens namn Roger Gunnarsson	Riksbehörighet x <input checked="" type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> N	Besiktningintervall x <input checked="" type="checkbox"/> 3 år <input type="checkbox"/> 6 år
Adress Flottiljvägen 2, 392 41 KALMAR	Ombesiktning	Gällande byggnorm SBN
Godkänd med anmärkning x <input checked="" type="checkbox"/> Godkänd <input type="checkbox"/> Ej godkänd	Nästa ordinarie besiktning 2023-02-27	Funktionskontrollantens namnteckning

Utfall 0 = Information, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas o = Ingår ej i BFS 2017:10-OVK3 och kan ej ges utfall 2.

Pos	Del	Utfall	Pos	Del	Utfall	Pos	Del	Utfall
6 PROVNINGAR								
			6.1	Totalluftflöde	0			
			6.2	Uteluftsflöde				
			6.3	Delluftflöde, stam				
			6.4	Delluftflöde, gren				
			6.5	Donflöde				
			6.6	Tryck	0			
			6.7	Aktiv eleffekt	0			
			6.8	cos	0			
			6.9	Verkningsgrad VVX-tute	0			
			6.10	Ljudnivå (fläktjul)				
			6.11	Tilluftstemperatur				
			6.12	CO2-halt				
			6.13	Provtryckning				
			6.14					
			6.15					
7 DOKUMENTATION								
			7.1	Ritningar				
			7.2	Driftinstruktion				
			7.3	Injustering/Tätthet				
			7.4	Projekteringsvärden				
			7.5					
8 BRUKARSYNPUNKTER								
			8.1	Temperatur				
			8.2	Drag				
			8.3	Luftkvalitet				
			8.4	Ljud				
			8.5	Övriga synpunkter				
9 ÖVRIGT								
			9.1		0			
			9.2		0			
			9.3		0			
			9.4		0			



BESIKTNINGSPROTOKOLL

Besiktningdatum 2020-02-27

Uppdragsnr

SR52996

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt BFS 2017:10-OVK3.

Byggnadens ägare Gunilla Hörberg	Fastighetsbeteckning Mörbylånga, Björnehovda 6:136	Byggnad
Ägarens utdelningsadress Slottsgatan 8	Specifikation av lokal/system VÅA1 (1st/lgh)	
Postnummer och postort 387 31 Borgholm	Antal lägenheter 4st	Byggnadsår 1987
Byggnadens adress (om annan än ägarens) Onkel Sams väg 12 A-H Färjestaden	Bejämnad yta m ²	Omhygg.år
Brukarens namn	Lokalkategori (se baksidan) x 1 2	Besiktningintervall x 3 år 6 år
Funktionskontrollantens namn Roger Gunnarsson	Systemtyp FT x FTX F FX S	Inget krav
Adress Flottiljvägen 2, 392 41 KALMAR	Riksbehörighet x K N	Gällande byggnorm SBN
Godkänd med anmärkning x Godkänd Ej godkänd	Nästa ordinarie besiktning 2023-02-27	Funktionskontrollantens namnteckning <i>Roger Gunnarsson</i>

Utfall 0 = Information, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas

o = Ingår ej i BFS 2017:10-OVK3 och kan ej ges utfall 2.

Pos	Del	Utfall	Pos	Del	Utfall	Pos	Del	Utfall
						6	PROVNINGAR	
1	KANALSYSTEM		3.14	Isolering		6.1	Totalluftflöde	0
1.1	Uteluftsintag		3.15	Täthet		6.2	Uteluftsflöde	
1.2	Avluftsöppning		3.16	Asbest		6.3	Deluftsflöde, stam	
1.3	Utvändig kortslutning		3.17	Dränning		6.4	Deluftsflöde, gren	
1.4	Otäteter i kanaler		3.18	Åtkomlighet för service		6.5	Donflöde	
1.5	Invändig försmutning		3.19			6.6	Tryck	0
1.6	Rensbarhet		3.20			6.7	Aktiv eleffekt	0
1.7	Injusteringsmöjlighet		4	STYR OCH REGLER		6.8	cos	0
1.8	Täthet		4.1	Brand		6.9	Verkningsgrad VVX-tute	0
1.9	Asbest		4.2	Förregling		6.10	Ljudnivå (fläktjul)	
1.10	Isolering		4.3	Tidsstyrning		6.11	Tilluftstemperatur	
1.11			4.4	Larm		6.12	CO2-halt	
1.12			4.5	Reglering		6.13	Provtryckning	
2	FLÄKTRUM		4.6	Reglerprincip		6.14		
2.1	Belysning		4.7	Inställningsvärden	o	6.15		
2.2	Åtkomlighet		4.8	Manövrering		7	DOKUMENTATION	
2.3	Avlopp		4.9	Indikering		7.1	Ritningar	
2.4	Ordning		4.10			7.2	Driftinstruktion	
2.5			4.11			7.3	Injustering/Täthet	
3	FLÄKTAGGREGAT	0	4.12			7.4	Projekteringsvärden	
3.1	Fläkt		5	BETJÄNADE UTRYMMEN		7.5		
3.2	Fläktramar		5.1	Tilluftsdon		8	BRUKARSYNPUNKTER	
3.3	Luckor		5.2	Frånluftsdon		8.1	Temperatur	
3.4	Vibrationer		5.3	Uteluftsdon		8.2	Drag	
3.5	Ljud		5.4	Överluftsdon		8.3	Luftkvalitet	
3.6	Spjäll		5.5	Cirkulationsluft		8.4	Ljud	
3.7	Filter		5.6	Rökrum		8.5	Övriga synpunkter	
3.8	Luftvärmare		5.7	Pentry/Kök		9	ÖVRIGT	
3.9	Luftkylare		5.8	Hygienutrymme		9.1		0
3.10	Värmeväxlare		5.9	Verksamhet		9.2		0
3.11	Blandningsdel		5.10	Temperatur		9.3		0
3.12	Luftfuktare		5.11			9.4		0
3.13	Försmutning		5.12					

Utfall, kommentarer och mer information se baksida

Ovk-protokoll utg 11 20180903

