



# Protokoll OVK


Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer	<b>B1</b>
----------------	--------------	-----------

<b>B1</b>	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2) 1	Resultat G
-----------	----------------------	--------------------	-----------	-------------------	---------------

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

<b>B2</b>	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde l/s	Uppm flöde l/s	Betjäna
1	Fresh DF 125	F	2022			55	Verkstad/kontor/Wc
2							
3							
4							
5							
6							
7							

<b>B3</b>	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
	1.1	<input type="checkbox"/> Ritningar	1.3	Saknas	0
	1.2	<input type="checkbox"/> DU-instruktioner			
	1.3	<input checked="" type="checkbox"/> Föregående OVK-protokoll	1.4	Saknas	0
	1.4	<input checked="" type="checkbox"/> Proj. värden/luftflödesprotokoll			
	1.5	<input type="checkbox"/> Övrigt			
	<b>2</b>	<b>Föroreningar</b>			
	2.1	<input type="checkbox"/> Uteluftskanal			
	2.2	<input type="checkbox"/> Filterdel			
	2.3	<input type="checkbox"/> Batterier			
	2.4	<input type="checkbox"/> VVX			
	2.5	<input type="checkbox"/> Fläktdel			
	2.6	<input type="checkbox"/> Kanaler			
	2.7	<input type="checkbox"/> Don			
	2.8	<input type="checkbox"/> Rensningsmöjligheter			
	2.9	<input type="checkbox"/> Fläktrum			
	2.10	<input type="checkbox"/> Övrigt			
	<b>3</b>	<b>Funktioner</b>			
	3.1	<input type="checkbox"/> Filterdel			
	3.2	<input type="checkbox"/> Batterier			
	3.3	<input type="checkbox"/> VVX			
	3.4	<input type="checkbox"/> Spjäll			
	3.5	<input type="checkbox"/> Styr/Regler/Övervakning			
	3.6	<input type="checkbox"/> Fläktar			
	3.7	<input type="checkbox"/> Luftflöden			
	3.8	<input type="checkbox"/> Kanaler			
	3.9	<input type="checkbox"/> Don			
	3.10	<input type="checkbox"/> Övrigt			
			<b>Möjliga energibesparande åtgärder i systemet</b>		
	<b>4</b>	<b>Klimat</b>			
	4.1	<input type="checkbox"/> Temperatur			
	4.2	<input type="checkbox"/> Odör			
	4.3	<input type="checkbox"/> Drag			
	4.4	<input type="checkbox"/> Ljud			
	4.5	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkter			
	4.6	<input type="checkbox"/> Övrigt			
		<b>Uppdragstyp</b>	<b>Bilagor</b>	<b>Bil.Beteckn.</b>	<b>Ombesiktn. datum</b>
	<input checked="" type="checkbox"/>	1:a besiktning	<input type="checkbox"/> C: Anmärkning		2026-03-23
	<input type="checkbox"/>	Återkommande besiktning	<input type="checkbox"/> D: Åtgärder		
	<input type="checkbox"/>	Ombesiktning	<input checked="" type="checkbox"/> L: Flöde	L1	<b>Namn-teckning</b> 
	<input type="checkbox"/>	Utökad kontroll	<input type="checkbox"/> E1: Aggregatdata		
	<input type="checkbox"/>	Egenkontroll	<input type="checkbox"/> K1: Co2 mm		

# INTYG



## Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKÄR) med ändringar utförts på denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Ysby 2:42		Bröndomevägen 23	
Systemnummer			
Besiktningens resultat		Nästa ordinarie besiktning	
Godkänd			
Besiktningensman	Besiktningensdatum	Nästa besiktningensdatum	
Christopher Friis	2026-03-23	2032-03-23	
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Kungsbacka Sotning och Ventilations- och Värme- och K-Riks		KIWA	6724

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Namnteckning

