

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt
PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338),
BFS 2011:16 OVK 1 - BFS 2023:4 OVK 4.

Fastighet/Byggnad

Fastighetsbeteckning	Byggnadsnamn	Byggnadsnr	BRA	Antal LGH	Antal LOK
Kopparslagaren 6	Kopparslagaren 6			2	1
Adress					
Du Nords Gata 1, 576 35 Sävsjö					
Byggnadsägare		Adress			
Darwish Jomana		Krönsvägen 4, 355 31 Jönköping			
OVK-ansvarig		Telefonnr	E-post		
Darwish Jomana		0739-049674	jomana-78@hotmail.com		

Ingår samtliga ventilationssystem i denna besiktning: Ja

Allmänt omdöme/Kommentarer - AFS 2020:1 och FoHMFS 2014:18 bör uppfyllas

Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Besiktnings-kategori	Besiktnings-datum	Besiktnings-resultat	Nästa ordinarie bes. datum	Verksamhet	Byggnorm
Självdrag förstärkt	2	2025-09-15	Godkänd	2031-09-15	Bostäder och frisersalong	

Funktionskontrollant	Telefonnummer	E-post	
Jörgen Ljungdahl (3333)	0720-711052	jorgen@vaxjosot.se	
Företag	Postadress	Postnummer	Postort
Växjö Sotningsdistrikt AB	Sandvägen 11	352 45	Växjö
Behörighet	Giltighetstid	Datum och signatur	
K	2027-05-31	2025-09-23	
Certifikatnummer	Certifikatorganisation		
SC 1019-11	RICE Certifiering		

Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr	Besiktningsskat.	Uppdragstyp	Föregående bes. datum	Besiktningssdatum
Självdrag förstärkt	2	Återkommande		2025-09-15
Fastighetsbeteckning	Byggnadsnamn	Byggnadsnr	Signatur	
Kopparslagaren 6	Kopparslagaren 6			
Verksamhet	Adress			
Bostäder och frisersalong	Du Nords Gata 1			

Systemtillhörighet

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
----------	------------	--------

Självdagsprotokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr Självdag förstärkt	Besiktningsskategorie 2	Verksamhet Bostäder och frisersalong
Fastighetsbeteckning Kopparslagaren 6	Adress Du Nords Gata 1	
Byggnadsnamn Kopparslagaren 6	Byggnadsnr	Besiktningssdatum 2025-09-15
	Utetemperatur 15	Innetemperatur 20

LGH-nr	Benämning	Dontyp	Utfall	Notering
Lgh 1tr.	Kök	Från - SF		
	Wc	Från - B		
Lgh bv.	Kök	Från - SF		
	Wc	Från - B		
	Dusch	Från - B		
Frisör	Salong	Från - RT		
	Rum	Från - RT		

Anmärkningar

Kontrollant och signatur

Jörgen Ljungdahl

Förklaring - Ventiler/Dön

Frånluft
B = Badrumsfläkt, G = Galler, K = Kontrollventil, SF = Spisfläkt,
RT = Tallriksventil, Vipp = Vipplucka, Vol = Volymkåpa

Uteluft
SP = Spaltventil, V = Vaggventil, VB = Vadringsbeslag,
RT = Tallriksventil, S = Skafferiventil

Utfall:
1 = Bör åtgärdas
2 = Skall åtgärdas



INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), BFS OVK 1 2011:16 OVK 1 - BFS 2023:4 OVK 4 har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning Kopparlagaren 6		Adress Du Nords Gata 1			
Byggnadsnamn Kopparlagaren 6		Byggnadsnr	Referensnr OVK-2025-Du Nords Gata 1		
Funktionskontrollant Jörgen Ljungdahl (3333)		Företag Växjö Sotningsdistrikt AB			
Behörighet K		Övrigt			
Systemnr	Besiktningens- resultat	Besiktningens- datum	Nästa ordinarie besiktningdatum	Verksamhet	Byggnorm
Självdrag förstärkt	Godkänd	2025-09-15	2031-09-15	Bostäder och frisersalong	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare
och hos kommunens byggnadsnämnd.

Sävsjö kommun
57680, SÄVSJÖ

Signatur