

Obligatorisk Funktionskontroll av Ventilationssystem

Sammanställning

Fastighet : Grottan 2 o 3
Byggnad : Flerfamiljshus / butik
Adress : Föreningsgatan 20A-B o 22A-B


Ägare : Lilla Lyckan AB
Adress : Vilshärads Ljungväg 19, 310 41 Gullbrandstorp
Kontaktperson : Joakim Lavesson
Telefon/telefax : 073-401 70 50


	Ventilations- system	Godkänt	Ej godkänt	Datum	Nästa kontroll	
Grottan 2	S:20A, B	X		2022-09-12	2028-09-12	7 st lgh
Grottan 3	S:22A, B	X		2022-09-12	2028-09-12	12 st lgh
--"	FF:22	X		2022-09-12	2028-09-12	frisersalong



Underskrift sakkunnig

Halmstad 2022-09-12

Ort och datum

Funktionskontroll av Ventilationssystem BolagsKraft i Väst AB				BESIKTNINGSUTLÅTANDE Nästa besiktning senast: 2028-09-12 ☒ Godtagbar ☐ Ej godtagbar			
Fastighetsbeteckning Grottan 2		Sakkunnig Arne Feltborg		Behörighet K		Företag BolagsKraft i Väst AB	
Adress Föreningsgatan 20A, B		Adress Kungsgatan 16, 302 45 Halmstad				Tel nr 0705-13 06 09	
Byggår 1956		Ombyggnadsår 1973		Underskrift sakkunnig 		Besiktningsdatum 2022-09-12	
Fastighetsägare Lilla Lyckan AB		Adress Vilshärads Ljungväg 19, 310 41 Gullbrandstorp				Tel nr	
Driftansvarig Joakim Lavesson		Adress				Tel nr 073-401 70 50	
Verksamhet Bostäder		Ventilationssystem typ (S,F,FT,FTX) S		Byggnadsdel Plan 1-2		Systembeteckning S:20A, B	
Tidigare besiktning		Besiktningsintervall 6 år		Antal lägenheter 7 st		Drifttider -	
						Nyttjandetider 00-24	
Pos	Systemdel	Pos	Systemdel	Pos	Anmärkning 1=bör åtgärdas 2=skall åtgärdas ✓=åtgärdat		Be- döm ✓
1	DOKUMENTATION	5	STYR & REGLER				
1.1	☐ Ritningar	5.1	☐ Manöver				
1.2	☐ Driftinstruktion	5.2	☐ Styrning				
1.3	☐ Proj. värden	5.3	☐ Reglering				
1.4	☐ Märkning	5.4	☐ Övervakning				
1.5	☐	5.5	☐ Larm				
2	KANALSYSTEM	5.6	☐ Indikering				
2.1	☐ Luftintag	5.7	☐ Brand				
2.2	☐ Spjällfunktion	5.8	☐ Inställn. värden				
2.3	☐ Isolering	5.9	☐ Uppmärkning				
2.4	☐ Aggr. anslutning						
2.5	☐ Smuts i kanal	6	LOKAL				
2.6	☐ Kortslutning	6.1	☐ Uteluftsdon				
	☐ Uteluft/avluf	6.2	☐ Ersättningsluft				
2.7	☐ Avluftsöppning	6.3	☐ Överluft				
2.8	☐ Rensbarhet	6.4	☐ Tilluftsdon		Allmänt (= samtliga lägenheter)		
2.9	☐ Sammanfogning	6.5	☐ Frånluftsdon				
3	FLÄKTRUM	6.6	☒ Spisfläkt	6.6	Kök, i lägenhet, har spisfläkt installerad med slang		-
3.1	☐ Åtkomlighet	6.7	☐ Temperatur				
3.2	☐ Belysning	6.8	☐ Verksamhet				
3.3	☐ Avlopp	6.9	☐ Hygienrum				
3.4	☐	7	PROVNINGAR				
		7.1	☐ Totalluftflöde				
4	FLÄKTAGGREGAT	7.2	☐ Delluftflöde				
4.1	☐ Ljud/vibrationer	7.3	☐ Donflöde				
4.2	☐ Frontluckor	7.4	☐ Summa mätta				
4.3	☐ Filter		flöden				
4.4	☐ Fläktar	7.6	☐ Tilluftstemp.				
4.5	☐ Fläktrem	7.7	☐ Verkn. grad VVX				
4.6	☐ Återluft	7.8	☐ Relativ fuktighet				
4.7	☐ VVX-funktion	8	ÖVRIGT				
4.8	☐ Försmutsning	8.1	☐ Fuktskador				
4.9	☐ Spjällfunktion	8.2	☐ Övr. iakttagelser				
4.10	☐ Dränering	8.3	☐ Brukarsynpunkter				
4.11	☐ U-rör	8.4	☐ Tillträde				

Funktionskontroll av Ventilationssystem BolagsKraft i Väst AB				BESIKTNINGSUTLÅTANDE Nästa besiktning senast: 2028-09-12 ☒ Godtagbar ☐ Ej godtagbar					
Fastighetsbeteckning Grottan 3				Sakkunnig Arne Feltborg		Behörighet K		Företag BolagsKraft i Väst AB	
Adress Föreningsgatan 22A, B				Adress Kungsgatan 16, 302 45 Halmstad				Tel nr 0705-13 06 09	
Byggår 1956		Ombyggnadsår		Underskrift sakkunnig 				Besiktningsdatum 2022-09-12	
Fastighetsägare Lilla Lyckan AB				Adress Vilshärads Ljungväg 19, 310 41 Gullbrandstorp				Tel nr	
Driftansvarig Joakim Lavesson				Adress				Tel nr 073-401 70 50	
Verksamhet Bostäder				Ventilationssystem typ (S,F,FT,FTX) S		Byggnadsdel Plan 1-3		Systembeteckning S:22A, B	
Tidigare besiktning		Besiktningsintervall 6 år		Antal lägenheter 12 st		Drifttider -		Nyttjandetider 00-24	
Pos	Systemdel	Pos	Systemdel	Pos	Anmärkning 1=bör åtgärdas 2=skall åtgärdas ✓=åtgärdat				Be- döm ✓
1	DOKUMENTATION	5	STYR & REGLER						
1.1	☐ Ritningar	5.1	☐ Manöver						
1.2	☐ Driftinstruktion	5.2	☐ Styrning						
1.3	☐ Proj. värden	5.3	☐ Reglering						
1.4	☐ Märkning	5.4	☐ Övervakning						
1.5	☐	5.5	☐ Larm						
2	KANALSYSTEM	5.6	☐ Indikering						
2.1	☐ Luftintag	5.7	☐ Brand						
2.2	☐ Spjällfunktion	5.8	☐ Inställn. värden						
2.3	☐ Isolering	5.9	☐ Uppmärkning						
2.4	☐ Aggr. anslutning								
2.5	☐ Smuts i kanal	6	LOKAL						
2.6	☐ Kortslutning	6.1	☐ Uteluftsdon						
	☐ Uteluft/avluf	6.2	☐ Ersättningsluft						
2.7	☐ Avluftsöppning	6.3	☐ Överluft						
2.8	☐ Rensbarhet	6.4	☐ Tilluftsdon						
2.9	☐ Sammanfogning	6.5	☐ Frånluftsdon						
3	FLÄKTRUM	6.6	☐ Spisfläkt						
3.1	☐ Åtkomlighet	6.7	☐ Temperatur						
3.2	☐ Belysning	6.8	☐ Verksamhet						
3.3	☐ Avlopp	6.9	☐ Hygienrum						
3.4	☐	7	PROVNINGAR						
		7.1	☐ Totalluftflöde						
4	FLÄKTAGGREGAT	7.2	☐ Delluftflöde						
4.1	☐ Ljud/vibrationer	7.3	☐ Donflöde						
4.2	☐ Frontluckor	7.4	☐ Summa mätta						
4.3	☐ Filter		flöden						
4.4	☐ Fläktar	7.6	☐ Tilluftstemp.						
4.5	☐ Fläktrem	7.7	☐ Verkn. grad VVX						
4.6	☐ Återluft	7.8	☐ Relativ fuktighet						
4.7	☐ VVX-funktion	8	ÖVRIGT						
4.8	☐ Försmutsning	8.1	☐ Fuktskador						
4.9	☐ Spjällfunktion	8.2	☐ Övr. iakttagelser						
4.10	☐ Dränering	8.3	☐ Brukarsynpunkter						
4.11	☐ U-rör	8.4	☐ Tillträde						

Funktionskontroll av Ventilationssystem BolagsKraft i Väst AB				BESIKTNINGSUTLÅTANDE Nästa besiktning senast: 2028-09-12 ☒ Godtagbar ☐ Ej godtagbar					
Fastighetsbeteckning Grottan 3				Sakkunnig Arne Feltborg		Behörighet K		Företag BolagsKraft i Väst AB	
Adress Föreningsgatan 22				Adress Kungsgatan 16, 302 45 Halmstad				Tel nr 0705-13 06 09	
Byggår 1956		Ombyggnadsår 2022		Underskrift sakkunnig 				Besiktningsdatum 2022-09-12	
Fastighetsägare Lilla Lyckan AB				Adress Vilshärads Ljungväg 19, 310 41 Gullbrandstorp				Tel nr	
Driftansvarig Joakim Lavesson				Adress				Tel nr 073-401 70 50	
Verksamhet Butik - frisersalong				Ventilationssystem typ (S,F,FT,FTX) F		Byggnadsdel Plan, källare		Systembeteckning FF:22	
Tidigare besiktning		Besiktningsintervall 6 år		Antal lokaler i byggn. 1 st		Drifttider -		Nyttjandetider 00-24	
Pos	Systemdel	Pos	Systemdel	Pos	Anmärkning 1=bör åtgärdas 2=skall åtgärdas ✓=åtgärdat				Be- döm ✓
1	DOKUMENTATION	5	STYR & REGLER						
1.1	☐ Ritningar	5.1	☐ Manöver	7.1	Beräknat 50 l/s				-
1.2	☐ Driftinstruktion	5.2	☐ Styrning		Erhållet 52 l/s				
1.3	☐ Proj. värden	5.3	☐ Reglering						
1.4	☐ Märkning	5.4	☐ Övervakning						
1.5	☐	5.5	☐ Larm						
2	KANALSYSTEM	5.6	☐ Indikering		<u>Motordata:</u>				
2.1	☐ Luftintag	5.7	☐ Brand		FF				
2.2	☐ Spjällfunktion	5.8	☐ Inställn. värden		motortyp:				
2.3	☐ Isolering	5.9	☐ Uppmärkning		P = ____ kW I = ____ A U = ____ V				
2.4	☐ Aggr. anslutning								
2.5	☐ Smuts i kanal	6	LOKAL						
2.6	☐ Kortslutning	6.1	☐ Uteluftsdon						
	☐ Uteluft/avluf	6.2	☐ Ersättningsluft						
2.7	☐ Avluftsöppning	6.3	☐ Överluft						
2.8	☐ Rensbarhet	6.4	☐ Tilluftsdon						
2.9	☐ Sammanfogning	6.5	☐ Frånluftsdon						
3	FLÄKTRUM	6.6	☐ Spisfläkt						
3.1	☐ Åtkomlighet	6.7	☐ Temperatur						
3.2	☐ Belysning	6.8	☐ Verksamhet						
3.3	☐ Avlopp	6.9	☐ Hygienrum						
3.4	☐	7	PROVNINGAR						
		7.1	☒ Totalluftflöde						
4	FLÄKTAGGREGAT	7.2	☐ Delluftflöde						
4.1	☐ Ljud/vibrationer	7.3	☐ Donflöde						
4.2	☐ Frontluckor	7.4	☐ Summa mätta						
4.3	☐ Filter		flöden						
4.4	☐ Fläktar	7.6	☐ Tilluftstemp.						
4.5	☐ Fläktrem	7.7	☐ Verkn. grad VVX						
4.6	☐ Återluft	7.8	☐ Relativ fuktighet						
4.7	☐ VVX-funktion	8	ÖVRIGT						
4.8	☐ Försmutsning	8.1	☐ Fuktskador						
4.9	☐ Spjällfunktion	8.2	☐ Övr. iakttagelser						
4.10	☐ Dränering	8.3	☐ Brukarsynpunkter						
4.11	☐ U-rör	8.4	☐ Tillträde						-

VENTILATIONSSERVICE

☎ 035-17 82 84

Olofsdalsvägen 42, 302 41 Halmstad

ritningar@ventservice.com

PROTOKOLL

Luftflödesmätning

Luftbehandlungsinstallation:

Grottan 3. Föreningsgatan 22 Halmstad

Reg. Nr:

Datum:

2022-09-12

Sign:

	D.N.
--	------

Utetemp:	
----------	--

	13+
--	-----

Plan:

Frisör. Källarplan

[illegible]

			Mätsätt och upplysningar (t ex orsaker som kan ha påverkat mätresultatet).
--	--	--	--

Injusteringen är gjord med en Swema 233 samt en Swema 3000.

Sannolikt mätfel (m,tot)=7%+/-.