



Enheten för skyddsrum
010 240 55 22
skyddsrum@msb.se

Halmstad Hem AB
VILSHÄRADS LJUNGVÄG 19
305 65 VILSHÄRAD

Information om utförd skyddsrumstillsyn

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomför just nu en inventering av Sveriges skyddsrumsbestand. Med anledning av denna inventering har MSB den 2025-09-09 utfört tillsyn i det skyddsrum som finns i er fastighet.

Syftet med tillsynen är att ge MSB en uppfattning om skyddsrummens nuvarande skyddsförmåga, om det är påkallat att tidigarelägga en fullständig kontroll av det aktuella skyddsrummet samt för att uppdatera grundläggande uppgifter i skyddsrumregistret. MSB kommer i detta skede inte att rikta några krav på åtgärder mot er i er roll som fastighetsägare för de brister som eventuellt har upptäckts.

Tillsynen fräntar er dock inte underhållsansvaret enligt Lag (2006:545) om skyddsrum. På <https://www.msb.se/skyddsrum> finns information för dig som vill veta mer om hur man underhåller sitt skyddsrum.

Om ert skyddsrum är under 20 m² eller byggt före 1946 finns möjlighet att ansöka om avveckling av skyddsrummet. Mer information om avveckling finns att hitta på <https://www.msb.se/skyddsrum>.

Uppgifter från genomförd skyddsrumstillsyn

Skyddsrum nr:	108239-3
Fastighetsbeteckning:	Byggmästaren 26
Gatuadress vid ingången:	Timmermansgatan 20
Kommun:	Halmstad
Kontrollant:	Patrik Roesberg 0768406700 patrik@skyddsrumsgruppen.se

Resultatet från tillsynen redovisas på sidan 2. Frågor om resultatet besvaras i första hand av den kontrollant som genomfört tillsynen.

Pamela Knutsson

Enheten för skyddsrum

Resultat från genomförd skyddsrumstillsyn

Skyddsrum nr:	108239-3
Datum för skyddsrumstillsyn:	2025-09-09

Fråga	Ja	Nej
Kunde aktuellt skyddsrum hittas och kontrolleras på plats?	☒	☐
Finns skyddsrumsskylt uppsatt utanpå byggnaden vid den naturliga ingången för att nå skyddsrummet?	☒	☐
Finns skyddsrumsskylt uppsatt vid dörren till själva skyddsrummet?	☒	☐
Är det möjligt att iordningställa skyddsrummet inom två dygn?	☒	☐
Finns det skyddsrumsdörrar som inte varit åtkomliga för kontroll?	☐	☒
Hänger alla kontrollerbara skyddsrumsdörrar på sina gångjärn?	☒	☐
Finns det minst en reservutgång från skyddsrummet?	☒	☐
Finns det reservutgångar från skyddsrummet som är förbyggda på utsidan?	☐	☒
Finns det allvarliga rostskador på komponenter som är ingjutna i skyddsrummets stomme?	☒	☐
Finns det tecken på omfattande fuktskador eller översvämningskador i skyddsrummet?	☐	☒
Finns det otillåtna håltagningar i skyddsrummets tak, väggar eller golv?	☐	☒

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Postadress:
651 81 Karlstad

Telefon: 0771-240 240
Fax: 010-240 56 00

registrator@msb.se
www.msb.se

Org.nr: 202100-5984