

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
BFS 2011:16, OVK1 har utförts i denna byggnad

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning		Byggnadens adress		Postnr	Ort	
Grässtrået 6		Gräsdalsgatan 2A		65343	Karlstad	
Byggnadsägaren		Postadress		Postnr	Ort	
Muris mat och kök AB		Gräsdalsgatan 2A		65343	Karlstad	
Faktureringsadress		Postadress		Postnr	Ort	
Fastighetsansvarig/Förvaltare				Telefonnr	Fax / e-post	
Tomas Kindberg						
Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet		BRA i m ²	Ant. Lgh	Ant. lokaler
Muris Gräsdalen		Restaurang				1

A2 - Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Bes.kat.	Besiktningsdatum	Besiktningsresultat	Ombesiktning datum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
LA 1	1	2023-05-15	G		2026-05-15	B1	
LA 2	1	2023-05-15	G		2026-05-15	B2	
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning.



JA



Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

Besiktningsman		Telefon nr		Fax / e-post	
Jonas Nordström		072 5172603		jonas.nordstrom@klimatvvs.se	
Företag		Postadress		Postnr	Ort
Klimat & VVS-Teknik AB		Skragevägen 9		663 41	Hammarö
Certifieringsorgan	Cert.nummer	Giltighetstid		Behörighetsnivå	
Kiwa	7725	2024-06-04		K	
Ort / Underskriftsdatum		Namnteckning			
Hammarö 2023-05-15					

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Grässtrået 6		FTX	1	G

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjäna
1	LA 1	T		Vinden	360	353	Restaurang
2	LA 1	F		Vinden	360	347	Restaurang
3							
4							
5							
6							
7							

Funkis

Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer	B2
	LA 2	

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Grässtrået 6		FTX	1	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjäna
1	LA2	T		Vinden	400	390	Köket
2	LA2	F		Vinden	400	382	Köket
3							
4							
5							
6							
7							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar				Utfall
	1.1	☐ Ritningar						
	1.2	☐ DU-instruktioner						
	1.3	☐ Föregående OVK-protokoll						
	1.4	☐ Proj. värden/luftflödesprotokoll						
	1.5	☐ Övrigt						
	2	Föroreningar						
	2.1	☐ Uteluftskanal						
	2.2	☐ Filterdel						
	2.3	☐ Batterier						
	2.4	☐ VVX						
	2.5	☐ Fläkt						
	2.6	☐ Kanaler						
	2.7	☐ Don						
	2.8	☐ Rensningsmöjligheter						
	2.9	☐ Fläktrum						
	2.10	☐ Övrigt						
	3	Funktioner						
	3.1	☐ Filterdel						
	3.2	☐ Batterier						
	3.3	☐ VVX						
	3.4	☐ Spjäll						
	3.5	☐ Styr/Regler/Övervakning						
	3.6	☐ Fläktar						
	3.7	☐ Luftflöden						
	3.8	☐ Kanaler						
	3.9	☐ Don						
	3.10	☐ Övrigt						
	4	Klimat						
	4.1	☐ Temperatur						
	4.2	☐ Odör						
	4.3	☐ Drag		Driftbörvärde:	Börvärde:	Börvärde låg:	A:	Kw:
	4.4	☐ Ljud						
	4.5	☐ Brukarsynpunkter						
	4.6	☐ Övrigt		Temp: °C				
	Uppdragstyp		Bilagor	Bil.Beteckn.	Ombesiktn. datum	Besiktningsdatum		
	☐ 1:a besiktning		☐ C: Anmärkning		Namnteckning	2023-05-15		
	☒ Återkommande besiktning		☐ D: Åtgärder					
	☐ Ombesiktning		☐ L: Flöde/Driftid/Effekt					
	☐ Utökad kontroll		☐ E: Aggregatprot					
	☐ Egenkontroll		☐ Intyg					

Luftflöde

Driftstider/Märkeffekt

L1

Luftflöde Driftstider/Märkeffekt		Referensnummer	Systemnummer	L1
			LA1 LA2	
Fastighetsbeteckning		Byggnadsnamn	Byggnadsnr	Sidnr.
Grässtrået 6		Muris Gräsdalen		
Aggregatbenämning		Ritning	Flödesenhet	Datum
LA1 LA2			m ³ /h ☐ l/s ☒	2023-05-15

Driftstider	Märkeffekter

L2

	Rum. nr.	Benämning	Projekterad Tilluft	Uppmätt Tilluft	% av proj Tilluft	Mät-metod	Projekterad Frånluft	Uppmätt Frånluft	% avproj Frånluft	Mät-metod	Anm.
1	LA1	Restaurang	300	293	98		185	186	101		
2		Kontor	25	24	96						
3		Disk					100	103	103		
4											
5	LA2	Köket	400	390	98		400	382	96		
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

Anm.

Mättekniker

Jonas Nordström

Namnteckning



Mätmetod: A=Kanal, B=Frånluft, C=Tilluft

- | | |
|---|--|
| 1 = A1, Punktvist hast.mätn.m prandtlrör | 7 = B22, Tryckfallsmätning med fast mätuttag |
| 2 = A2, Fasta flödesmätdon | 8 = B3, Mätn. m stofsörsedd anemometer |
| 3 = A3, Punktvist hastmätn m varmtrådsanemometer | 9 = C1, Mätning av referenstryck |
| 4 = A4, Spårgasmätning | 10 = C21, Mätning m stos, direkt metod |
| 5 = B1, Punktvist mätn m varmtrådsanemo rekt galler | 11 = C22, Mätning m stos, indirekt metod |
| 6 = B21, Tryckfallsmätning med sond | 12 = Övrigt |

INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1 har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Grässtrået 6		Gräsdalsgatan 2A	
Internt byggnadsnamn			
Muris Gräsdalen			
Systemnr	Resultat av kontrollen	Besiktningsdat.	Nästa besiktning
LA1 LA2	Godkänd	2023-05-15	2026-05-15
Besiktningsman	Giltighetstid	Daterat	Namnteckning
Jonas Nordström	2024-06-04	2023-05-15	
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Klimat & VVS-Teknik AB	K	Kiwa	7725

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.