

INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar utförts på denna byggnad

Fastighetsbeteckning	Adress		
FIVELSTAD 3:5	Fivelstad 311		
Systemnummer			
Besiktningsresultat		Nästa ordinarie besiktning	
GODKÄNT		2031-10-03	
Besiktningsman	Besiktningsdatum	Nästa besiktningsdatum	
Roger Lindquist	2025-10-03	2031-10-03	
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Kinda Sot & Vent AB	K	RISE	SC0582-09

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Namnteckning : Roger Lindquist