

Referenznummer	Systemnummer	
220516K	LA1	B1

Obligatorisk Ventilationskontroll

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

Besiktningsprotokoll

Referensnummer	Systemnummer	
220516K	VA1/EF1-4	B2

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Järeda 1:34		FT	1	EG

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjäna
1	VA1	T		Fläktrum		790l/s	Skollokaler
2	EF1	F		Tak			Kök
3	EF2	F		Tak			Bastu
4	EF3	F		klassrum			Wc
5	EF4	F		vind/förskolan			Wc

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar		Utfall
	1.1	☒ Ritningar				
	1.2	☐ DU-instruktioner	1.1			0
	1.3	☐ Föregående OVK-protokoll				
	1.4	☒ Proj. värden/luftflödesprotokoll	1.4			1
	1.5	☐ Övrigt				
	2	Föroreningar	3.1	VA1 Luckor ej täta.		2
	2.1	☐ Utluftskanal		VA1lager dåliga på både motor och fläkt. EF1 lager		
	2.2	☐ Filterdel	3.6	dåliga på både fläkt och motor. EF2 lager motor dåliga.		2
	2.3	☐ Batterier				
	2.4	☐ VVX	3.10	EF1 stos trasig		2
	2.5	☐ Fläktdel				
	2.6	☐ Kanaler	3.6	EF1 Remskivor och kilrep dåliga.		2
	2.7	☐ Don		Kanalfäkt i förskola stora sal ej åtkomlig, pga		
	2.8	☐ Rensningsmöjligheter	3.10	ventilationsrör blockerar luckan.		2
	2.9	☐ Fläktrum				
	2.10	☐ Övrigt	3.10	Märkskylt oläsbar.		1
	3	Funktioner				
	3.1	☒ Filterdel				
	3.2	☐ Batterier				
	3.3	☐ VVX				
	3.4	☐ Spjäll				
	3.5	☐ Styr/Regler/Övervakning				
	3.6	☒ Fläktar				
	3.7	☐ Luftflöden		Drifttider 06:00-17:00		
	3.8	☐ Kanaler		Möjliga energibesparande åtgärder i systemet		
	3.9	☐ Don				
	3.10	☒ Övrigt				
				17.Installation av värmeåtervinning med ventilationsvärmexlare.		
	4	Klimat				
	4.1	☐ Temperatur				
	4.2	☐ Odör				
	4.3	☐ Drag				
4.4	☐ Ljud					
4.5	☐ Brukarsynpunkter					
4.6	☐ Övrigt					
	Uppdragstyp	Bilagor	Bil. Beteckn.	Besiktning	Datum	
	☐ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning		Förra besiktn		
	☒ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		Denna besiktn	2022-05-16	
	☐ Ombesiktning	☐ L: Flöde/Driftid/Effekt		Nästa besiktn	2025-05-16	
	☐ Utökad kontroll	☐ E: Aggregatprot		Ombesiktn		
	☐ Egenkontroll	☒ Intyg		Underskrift		
						



INTYG

FunkiS

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning	Adress		
Järeda 1:34	Vallgatan 7		
Internt byggnadsnamn			
Systemnr			
LA1,VA1/EF1-4			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Stephen Day Rocca	2022-05-16	Oskarshamn 22-05-16	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2025-05-16		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
A.M.O Klimatteknik AB	K	Kiwa	8398

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

LA1 är godkänd, VA1/EF1-4 är inte godkänd. Se blad B2.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden