

INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt BFS 2011:16, och ändringsförfattningar, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbet: **Skålen Övre 14,**
Adress: **Bergbackagatan 3 A-B, Jönköping**
Byggnad: **Bergbackagatan 3**

Systemnr	Betjäna	*Resultat	Besiktning	Nästa besiktning
S1	Lägenheter	G	2019-12-11	2028-12-11

Kontrollant: **Ronnie Pettersson**
Behörighet: **Riks K, 5994, Kiwa Sverige AB**
Företag: **GK Rådgivning**
Adress: **Skolgatan 1A**
Ort: **33131 Värnamo**

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt



Underskrift


Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall byggnadens ägare anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden.

Referens nr:.....
Plats för stämpel

Fastigheten

Fastighetsbeteckning/Byggnadsnummer Skålen Övre 14 /		Byggnads adress Bergbackagatan 3 A-B		Postnr 553 12	Ort Jönköping
Byggnadsägare Lennart Axelsson		Postadress Björnebergsvägen 25C		Postnr 553 12	Ort Jönköping
Faktureringsadress *		Postadress		Postnr	Ort
Fastighetsansvarig/Förvaltare Lennart Axelsson			Telefonnummer	Fax	e-post
Driftansvar Lennart Axelsson			Telefonnummer	Fax	e-post
Kommun Jönköping kommun		Postadress		Postnr 551 89	Ort JÖNKÖPING
Internt byggnadsnamn Bergbackagatan 3	Internt nummer	Verksamhet Lägenheter	Bruksarea	Antal lägenheter 4	Antal lokaler

Besiktningssman

Sakkunnig Ronnie Pettersson		Företag GK Rådgivning		Adress Skolgatan 1A		Postnr 33131	Ort Värnamo
Telefon 0708-497237	Fax	e-post ronnie.pettersson@gk.se		Funkis medlnr 5150	Underskrift 		
Behörighet Riks K	Certifikatnr 5994	Cert-org Kiwa Sverige	Giltighetstid 2021-02-08	Underskriftsdatum 2019-12-11			

Protokoll med bilagor finns hos byggnadsnämnden och fastighetsägaren.

Besiktningssutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Ingår samtliga vent.system för byggnaden i denna besiktning					<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Besiktningssresultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt		
Systemnr	Besiktning intervall	Besiktning	Besiktning resultat	Ombesiktning senast	Nästa besiktning	Mätprotokoll (bil) nr	Gällande ventilationsnorm	
S1	9 år	2019-12-11	G		2028-12-11			

Allmänna omdöme, Kommentarer

Systeminformation - S1

Systemnr S1		Flöde börvärde:	Systemtyp: S	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKn: 1	Byggår:	Ombyggår:
Betjäna: Lägenheter				Placering: Fastighet			
Samkör:			Drifttid helfart:		Drifttid delfart:		
Tidigare OVK besiktning	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:		
Ej kontrollerat Del:				Ej kontrollerat Orsak			