



RoLoC Fastighetsförvaltning AB  
Laxvägen 20 341 96 Ljungby  
TEL 070-8707251, roos@roloc.nu

**FUNKTIONSKONTROLL AV  
VENTILATIONSSYSTEM  
BESIKTNINGSUTLÅTANDE**

<b>Godkänd till:</b> 2028-09-04	Ny besikt. senast	<b>Besikt.datum</b> 2025-09-04	Tidigare besiktn.	SID		
Sakkunnig  LARS-ÅKE ROOS				Behörighet: K SC0417-11 2021-07-11 - 2026-07-10		
Underskrift 						
Fastighets- beteckning	Ingelstad 8:30 Skolvägen 7 Vittaryd			Byggår	Ombygg.år	
Adress				1986		
Ägare	Lero Fastigheter AB Riddersbergs Säteri 1			Telefon		
Adress	555 92 Jönköping					
Driftansvarig	Jan Gunnar Wiktor					
Telefon	0709 96 37 99					
Ventilationssystem (S, F, FT, FTX)			FTX TA/FA1			
Systembeteckning						
Verksamhet	Förskola		Antal lägenheter			
Drifttider	Dagtid		Nyttjandetider			
1 DOKUMENTATION		4 FLÄKTRUM/VIND		7 FRÄNLUFTSFLÄKT		
1:1 Ritningar 1:2 DS-instruktion		4:1 Åtkomlighet 4:2 Belysning 4:3 Avlopp		7:1 Ljud/vibrationer 7:2 Frontluckor 7:3 Filter 7:4 Fläktar 7:5 Fläktrem 7:6 Försmutsning 7:7 Spjällfunktion		
2 KANALSYSTEM		5 STYR OCH REGLER		8 FLÄKTAGGREGAT		
2:1 Luftintag 2:2 Aggregatanslutning 2:3 Otätheter kanalsystem 2:4 Smuts i kanal 2:5 Kortslutning ute-/avluft 2:6 Avluftöppning 2:7 Rensluckor		5:1 Manöver 5:2 Styrning 5:3 Brand 5:4 Reglering 5:5 Larm 5:6 Indikering 5:7 Inställningsvärde		8:1 Ljud/vibrationer 8:2 Frontluckor 8:3 Filter 8:4 Fläktar 8:5 Fläktrem 8:6 Återluft 8:7 VVX-funktion 8:8 Försmutsning 8:9 Spjällfunktion 8:10 Dränering		
3 LÄGENHET/LOKAL		6 PROVNINGAR		9 ÖVRIGT		
3:1 Uteluftsdon 3:2 Ersättningsluft 3:3 Överluft 3:4 Tilluftsdon 3:5 Frånluftsdon 3:6 Spiskåpa 3:7 Spisfläkt 3:8 Verksamhet		6:1 Totalluftflöde 6:2 Delluftflöde 6:3 Tillufttemperatur 6:4 Utelufttemperatur 6:5 Avlufttemperatur 6:6 Frånlufttemperatur 6:7. ntvvx .....% vid UTE °C 6:8 Ljudnivå 6:9 SFP: 1.39		9:1 Övriga iakttagelser 9:2 Brukarsynpunkter		
POS.	ANMÄRKNING: 1= Bör åtgärdas. 2= Skall åtgärdas. K= Kommentar.				BEDÖMNING	
6.0	Luftflöden 180/135 l/s				K	
8.0	Eleffekter 175/175 W				K	
3.5	Försmutsade				1	
9.1	I denna lokal får 24 personer vistas enligt luftflöden med befintligt ventilationssystem				K	

RoLoC Fastighetsförvaltning AB  
Laxvägen 20 341 96 Ljungby  
TEL 070-8707251, roos@roloc.nu

**FUNKTIONSKONTROLL AV  
VENTILATIONSSYSTEM  
BESIKTNINGSUTLÅTANDE**

<b>Godkänd till:</b> <b>2028-09-04</b>	Ny besikt. senast	<b>Besikt.datum</b> <b>2025-09-04</b>	Tidigare besiktn.	SID		
Sakkunnig  LARS-ÅKE ROOS				Behörighet: K SC0417-11 2021-07-11 - 2026-07-10		
Underskrift 						
Fastighets- beteckning	<b>Ingelstad 8:30</b>			Byggår	Ombygg.år	
Adress	<b>Skolvägen 7</b> <b>Vittaryd</b>			1986		
Ägare	<b>Lero Fastigheter AB</b>			Telefon		
Adress	<b>Riddersbdergs Säteri 1</b> <b>555 92 Jönköping</b>					
Driftansvarig	Jan Gunnar Wiktor					
Telefon	0709 96 37 99					
Ventilationssystem (S, F, FT, FTX)			<b>FTX</b>			
Systembeteckning			<b>TA/FA2</b>			
Verksamhet	Förskola/Personal			Antal lägenheter		
Drifttider	Dagtid			Nyttjandetider		
<b>1 DOKUMENTATION</b>		<b>4 FLÄKTRUM/VIND</b>		<b>7 FRÄNLUFTSFLÄKT</b>		
1:1 Ritningar		4:1 Åtkomlighet		7:1 Ljud/vibrationer		
1:2 DS-instruktion		4:2 Belysning		7:2 Frontluckor		
		4:3 Avlopp		7:3 Filter		
				7:4 Fläktar		
				7:5 Fläktrem		
				7:6 Försmutsning		
				7:7 Spjällfunktion		
<b>2 KANALSYSTEM</b>		<b>5 STYR OCH REGLER</b>		<b>8 FLÄKTAGGREGAT</b>		
2:1 Luftintag		5:1 Manöver		8:1 Ljud/vibrationer		
2:2 Aggregatanslutning		5:2 Styrning		8:2 Frontluckor		
2:3 Otätheter kanalsystem		5:3 Brand		8:3 Filter		
2:4 Smuts i kanal		5:4 Reglering		8:4 Fläktar		
2:5 Kortslutning ute-/avluft		5:5 Larm		8:5 Fläktrem		
2:6 Avluftöppning		5:6 Indikering		8:6 Återluft		
2:7 Rensluckor		5:7 Inställningsvärde		8:7 VVX-funktion		
				8:8 Försmutsning		
				8:9 Spjällfunktion		
				8:10 Dränering		
<b>3 LÄGENHET/LOKAL</b>		<b>6 PROVNINGAR</b>		<b>9 ÖVRIGT</b>		
3:1 Uteluftsdon		6:1 Totalluftflöde		9:1 Övriga iakttagelser		
3:2 Ersättningsluft		6:2 Delluftflöde		9:2 Brukarsynpunkter		
3:3 Överluft		6:3 Tillufttemperatur				
3:4 Tilluftsdon		6:4 Utelufttemperatur				
3:5 Frånluftsdon		6:5 Avlufttemperatur				
3:6 Spiskåpa		6:6 Frånlufttemperatur				
3:7 Spisfläkt		6:7. ntvvx .....% vid UTE °C				
3:8 Verksamhet		6:8 Ljudnivå				
		6:9 SFP: 1.39				
POS.	ANMÄRKNING: 1= Bör åtgärdas. 2= Skall åtgärdas. K= Kommentar.				BEDÖMNING	
6.0	Luftflöden 180/115 l/s				K	
8.0	Eleffekter 175/175 W kW				K	
9.1	I denna lokal får 18 personer visstas enligt luftflöden med befintligt ventilationssystem				K	