



System: TA3/FA3 -		Ansvarig:	
Ägare:		Ordernummer: 799 224	
B1			
Juridisk beteckning HALMSTAD BORDEN 15	Fastighet/Byggnad Kronobränneriet (fd. 71024) / 01 Huvudbyggnad	Inst.dat. 2022-10-04	Omb.dat.
Notering OVK utförd av Magnus Svärd Creacon		Objektsnotering	

B2			
Verksamhet Kontorslokaler mm	Luftmängd 260/260 l/s	Typ Kontorslokaler mm	Drifttider 06:00-18:00
Ventilationsnorm BBR 29	Installerad Eleffekt (kW) 2 x 0,78 kW, 3,4 A, 230	Beljäner Kontorslokaler mm	Nyttjandetid Dagtid
			SFP-värde W/(m3/s) 1100

B3				
Besiktningspunkter	Pos	Anmärkning: (1: bör åtgärdas 2: skall åtgärdas)	Utfall	Åtgärdat
1 DOKUMENTATION 1.1 Ritningar 1.2 Driftsinstruktioner 2 KANALSYSTEM 2.1 Luftinlag 2.2 Aggregatanslutning 2.3 Olätheter kanalsystem 2.4 Smuts i kanal 2.5 Kortslutning uteluft/avluft 2.6 Avluftöppning 3 FLAKTRUM/VIND 3.1 Åtkomlighet 3.2 Belysning 3.3 Avlopp 4 FLAKTAGGREGAT 4.1 Ljud/vibrationer 4.2 Frontluckor 4.3 Filter 4.4 Fläklar 4.5 Fläktrem 4.6 Återluft 4.7 VVX-Funktion 4.8 Försmutsnings 4.9 Spjällfunktion 4.10 Dränering 5 STYR OCH REGLER 5.1 Manöver 5.2 Styning 5.3 Brand 5.4 Reglering 5.5 Larm 5.6 Indikering 5.7 Inställningsvärden 5.8 Drifttider 6 LAGENHET/LOKAL 6.1 Uteluftdon 6.2 Ersättningsluft 6.3 Överluft 6.4 Tilluftdon 6.5 Frånluftdon 6.6 Spiskåpa 6.7 Spisfläkt 6.8 Verksamhet 7 PROVNINGAR 7.1 Totalluftflöde 7.2 Delluftflöde 7.3 Tilluftstemperatur 7.4 nVvx vid t ute grader Celcius 7.5 Relativ fuktighet 7.6 Ljudnivå 8 ÖVRIGT 8.1 Fuktskador 8.2 Övriga iakttagelser 8.3 Brukarsynpunkter				

Allmänt omdöme/energiparåtgärder:

IV:s Envistar TOP 06 FTX Rot VVX Nyinstallation

☐ Besiktning godkänd t om	☐			
Föregående besiktningsdatum	Sakkunnig Magnus Svärd	Bolag CREACON HKAB	Cert nr 729	Behörighet K
Besiktningsdatum 2023-05-05				

INTYG

OVK


Obligatorisk Ventilationskontroll

Kronobränneriet (fd. 71024)

01

Huvudbyggnad

Besiktningen är utförd av:
Magnus Svärd (CREACON HKAB)
med bedömning enligt nedanstående lista.
Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare samt
byggnadsnämnden.



Underskrift sakkunnig

Objekt:

Senaste besikt:

Godkänd t.o.m: