

INTYG

**Över genomförd funktionskontroll av ventilationssystem
enligt förordningen SFS 2011:338 inom fastigheten:**

**Killeberg 3:7, (Beckbacken) med adress
Storgatan 67, Killeberg**

**Av besiktningen omfattade system:
S**

Besiktningen är utförd av: Mats Mogren

Enligt protokoll daterat: 2021-01-20

**Detta protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och
på byggnadsnämnden.**

**Nästa besiktning enligt förordningen om funktionskontroll
av ventilationssystem skall vara utförd senast:
FF1: 2027-01-19**

Intyget utfärdat av:


.....

Mats Mogren, Riksbehörighet K, behörighetsnummer 691

FUNKTIONSKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM

Fastighetsbeteckning Killeberg 3:7		Vent.svstem typ S	Besiktat dat 2021-01-20	Underskrift sakkunnig <i>Mats Mogren</i>	
Byggn nr	Benämning / Kvarter Beckbacken	Systembeteckning, Fläktar S		Sakkunnig Mats Mogren	
Adress Storgatan 67		Bettänar 14 x lägenheter		Företag Ramböll Sverige AB	
Ort Killeberg		Verksamhet Bostäder	Bes int 6 år	Adress Spannmålgatan 1	
Byggnår 1961	Driftstider	Nyttjandestider		Post nr / Ort 291 32 KRISTIANSTAD	
Uppvärmningsform Värmevatten		Proj luftmängd l/s Uppgift saknas		Tel nr 010-6156000	Behörighet Kr
Fastighetsägare Osbybostäder AB		Adress 283 00 Osby		Tel nr 0479-180 00	
Driftsansvarig Osbybostäder AB		Adress 283 00 Osby		Tel nr 0479-180 00	

Pos	Kontroll	Pos	Kontroll	Pos	Åtgärd:	1=Bör åtgärdas 2=Skall åtgärdas	Åtg
1	DOKUMENTATION	5	STYR & REGLER	6.4	Frånluftsdon och anslutningskanal generellt lätt smutsiga.		1
1.0	X Ritningar	5.0	Manöver	8.3	Förslag på energibesparande åtgärder: Installera någon form av återvinning		---
1.1	Driftinstruktioner	5.1	Styrning				
1.2	Underhållsinstrukt	5.2	Reglering				
1.3		5.3	Brandfunktioner				
2	KANALSYSTEM	5.4	Frysakt				
2.0	Luftintag	5.5	Larm				
2.1	Aggregatanslutning	5.6	Spjällfunktioner				
2.2	Otättheter i kanalsys	5.7	Indikering				
2.3	X Smuts i kanaler	5.8	Inställningsvärden				
2.4	Kortslutn utel/avluf	5.9					
2.5	X Avluftsöppning	6	LÄGENHET / LOKAL				
2.6		6.0	X Uteluftsdon				
2.7		6.1	X Ersättningsluft				
3	FLÄKTRUM	6.2	X Överluft				
3.0	Åtkomlighet	6.3	Tilluftsdon				
3.1	Belysning	6.4	X Frånluftsdon				
3.2	Avlopp	6.5	Spiskåpa				
3.3		6.6	Spisfläkt				
4	FLÄKTAGGREGAT	6.7	Kortslutn till/frånluft				
4.0	Ljud / vibrationer	6.8	X Verksamhet				
4.1	Frontluckor	6.9					
4.2	Filter	7	PROVNINGAR				
4.3	Fläktar	7.0	Totalluftsflöde				
4.4	Fläktremmar	7.1	Delluftsflöde				
4.5	Återluft	7.2	Tilluftstemperatur				
4.6	VVX-funktion	7.3	nt VVX= %				
4.7	Försmutsning		vid ute °C				
4.8	Dränering	7.4	Relativ fuktighet				
4.9		7.5	Ljudnivå				
		7.6					
		8	ÖVRIGT				
		8.0	X Fuktskador				
		8.1	X Övriga iakttagelser				
		8.2	X Brukarsynpunkter				
Obj nr		8.3	X Energihushållning				