

Eksjö OVK och
Energikontroll

Besiktningsutlåtande funktions- kontroll av ventilationssystem

Besiktningsdatum
2022-03-14

575 37 Eksjö
Telefon: 070-320 25 22
Mail:
Org nr:

☒ Godkänd
☐ Ej godkänd

Fastighetsbeteckning

Sovvagnen 1

Populärnamn

Kullagården

Verksamhet

Förläggning

Adress

Kullagatan 14

Ventilationstyp (S,F,FT,FTX)

TF

Systembeteckning

TF 1-3

Byggar

1963

Ombyggnadsår

1998

Fidigare besiktning

2016-09-05

Nästa besiktning

2025-03-14

Fastighetsägare

Ljus Framtid

Adress

Klarinettgatan 3 553 10 Habo

Telefon

073 525 73 49

1=Påpekande 2=Bör åtgärdas 3=Skall åtgärdas
Anmärkning

Bedöm-
ning

Byte av filter och ska protokollföras

Dagens väderlek

+ 10 grC sol lugnt

Mätinstrument

Swema 3000+stos

Kalibrerat datum

2021-02-06

Allmänt omdöme, kommentarer

Flödet kan ökas på kontrollventilen vid större öppning.


Besiktningsman

Gunnar Alm

Behörighetsnummer

1053-CFF-1272

Besiktningsmannens underskrift



Eksjö OVK och Energikontroll

575 80 EKSJÖ
Telefon: 0381-363 00
Mail:
Org nr: 556407-0521

MÄTPROTOKOLL VENTILATION

Flöde ☐ m3/h
☒ l/s

Fastighet Sovvagnen 1
Byggnad Kullagården Ma-lund
Datum 2022-03-14
Populärnamn Kullagården

T/F	Rum	Flöde	Börvärde	Anmärkning
F	rum 24	14	15	
F	rum 25	18	15	
F	rum 22	17	15	
F	rum 19	29	15	
F	rum korr dusch 19-26	30	30	
F	rum 10	20	15	
F	rum 1	17	15	
F	dusch korr 1-10	30	30	
F	rum 2	14	15	
F	rum 2	14	15	
F	rum 3	16	15	
F	rum 4	13	15	
F	rum 7	22	15	
F	rum 5	15	15	
F	rum 6	15	15	
F	dusch 11-18	30	30	
F	rum 18	20	15	
F	rum 11	26	15	
F	rum 12	14	15	
F	rum 17	22	15	
F	rum 13	15	15	
F	rum 16	17	15	
F	dusch korr 27-35	60	40	
F	rum 49	17	15	
F	rum 47	17	15	
F	rum 46	16	15	
F	rum 36	16	16	
F	dusch korr 27-35	40	60	
F	rum 27	19	15	
F	rum 29	16	15	
F	rum 34	18	15	
F	rum 35	19	15	

T = Tilluft, F = Frånluft

Instrument

☒ Varmtrådsanemometer SWEMA 3000 + stos